

VEHICLE CONDITION REPORT

車輦状態表

管理No G-04985	車名 エルフ	形状 冷蔵冷凍車 標準10尺
初年度 令和2年03月	型式 2RG-NLR88AN	車体番号 NLR88-7002577
乗員 3人	走行距離 174,058 km	最大積載量 2,000 kg
		排気量 2,990 cc
		車検期限 令和9年3月5日
上物 2020/2 デンソー -7℃設定 スタンバイ付(コード欠) 2020/2 日本フルハーフ 左スライドドア リア観音扉 90度ストッパー 断熱35mm(ドア)		

シフト F5	原動機 4JZ1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			
その他装備 バックカメラ(カラー), キーレス, アイドリングストップ, ドラレコ DPD, HSA, LDWS, IESC, プリクラッシュブレーキ (PCB)				

外寸(長さ) 5,010 mm	外寸(幅) 1,900 mm	外寸(高さ) 2,870 mm
内寸(長さ) 3,030 mm	内寸(幅) 1,750 mm	内寸(高さ) 1810mm 床面地上高 920 mm



タイヤ状態(分山)			
	5	5	
5	5	5	5
スベア	10		
フロント 195/75R15	リア 〃		

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に
限り、車検に受からないタイヤを
弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

キャブ内部 汚れ 中
シート破れ 無し

フロントガラス 飛び石有

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に
限り、車検に受からないフロントガラスを
弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。

			
			
修復歴		修復箇所	
無し			
エンジン状態 良好		ミッション、デフ状態 良好	
フレーム状態 ・フレーム塗装有 ・フレーム後部錆小		車輛状態 荷箱内パネル傷凹み有り Rロックロッド塗装有 床敷板一部欠 外装傷凹み所々有	

GROOWAVE

Truck dealer

グルーウェーブ株式会社

TEL:043-488-6488 FAX : 043-488-6319