

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-04975	車名 デュトロ	形状 高所作業車 電工仕様 標準セミロング 高床		
初年度 平成28年03月	型式 TKG-XZU640F	車体番号 XZU640-0004565		
乗員 2人	走行距離 109,629 km	最大積載量 0 kg	排気量 4,000 cc	車検期限 抹消
上物 2015/11 アイチ SH15B 電工仕様 作業高さ14.6m 絶縁バケット200kg ウインチ付 アースリール サブブーム サブバッテリー 外部充電用コンセント アワメーター9931h 2015/7 長谷川電機 HPT-02AC 変圧器並行運転検相器 AC100V、60HZ				

シフト F6	原動機 N04C	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備 バックカメラ(カラー), アイドリングストップ, ナビ (社外), ドラレコ, DPR, VSC

外寸(長さ) 5,780 mm	外寸(幅) 1,920 mm	外寸(高さ) 3,300 mm
内寸(長さ)	内寸(幅)	内寸(高さ)


タイヤ状態(分山)			
	8	8	
8	8	8	8
スベア	10		
フロント 215/70R17.5	リア 〃		

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に
限り、車検に受からないタイヤを
弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

キャブ内部 汚れ
中
シート破れ
有り

フロントガラス 飛び石有

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に
限り、車検に受からないフロントガラスを
弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。



修復歴	修復箇所
無し	

エンジン状態 インタークーラーパイプオイルしみ小	ミッション、デフ状態 良好
-----------------------------	------------------

フレーム状態 右アックスル上フレーム凹み小	車輛状態 ・バケット全体的に傷 ・左ドアバイザー割れ ・変圧器不良
--------------------------	--

Truck dealer

グルーウェーブ株式会社

TEL:043-488-6488 FAX : 043-488-6319