

VEHICLE CONDITION REPORT

車輦状態表

管理No G-04329	車名 エルフ	形状 低温冷凍車 パワーゲート ワイドロング フルフラットロー		
初年度 令和2年01月	型式 2RG-NPR88YN	車体番号 NPR88Y-7003964		
乗員 2人	走行距離 143,425 km	最大積載量 3,600 kg	排気量 2,990 cc	車検期限 令和9年07月14日
上物 2013/4 東ブレ エバハウス -30℃設定 2013/4 東ブレ 左スライドドア リア観音扉 ラッシング2段 床システムフロア 90度ストッパー 断熱100mm(ドア) 2013/4 新明和 格納ゲート 1t 室内リモコン				

シフト スーマー(2ペダル)	原動機 4JZ1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			


その他装備	バックカメラ(カラー), キーレス, スペアキー, アイドリングストップ DPD, HSA, LDWS, IESC, プリクラッシュブレーキ (PCB)
-------	---

外寸(長さ) 6,500 mm	外寸(幅) 2,150 mm	外寸(高さ) 3,030 mm
内寸(長さ) 4,460 mm	内寸(幅) 2,030 mm	内寸(高さ) 1860mm 床面地上高1000 mm

タイヤ状態(分山)	8 8
	□ □
8 8 8 8	
□ □ □ □	
スペア 5	□
フロント 225/80R17.5	リア 〃

キャブ内部 汚れ
中
シート破れ
無し

フロントガラス 飛び石有



修復歴	修復箇所
無し	
エンジン状態 リアクランクシールオイル滲み	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 フレーム黒塗装	車輦状態 ・荷箱内パネル傷、凹み ・床傷、凹み ・看板跡 外気温34℃ スタート32℃→5 h -10.5℃

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に
限り、車検に受からないタイヤを
弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に
限り、車検に受からないフロントガラスを
弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。