

VEHICLE CONDITION REPORT

車輦状態表

管理No G-04908	車名 ファイター	形状 アルミバン 格納パワーゲート ベッド付		
初年度 平成31年02月	型式 2KG-FK61F		車体番号 FK61F-602216	
乗員 2人	走行距離 199,309 km	最大積載量 3,050 kg	排気量 7,540 cc	車検期限 抹消
上物 2019/1 パブコ 左スライドドア リア観音扉 ラッシング2段 壁丸かんフック7対 2019/1 パブコ(新明和) 格納ゲート 1t 室内スイッチ付				

シフト F6	原動機 6M60	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 220-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			
その他装備	ETC1.0, ☒ ックカメラ(カラー), スペアキー, ナビ(社外), DPF, EZGO (メッキ)コーナー、グリル、Fバンパー、ミラー			

外寸(長さ) 8,070 mm	外寸(幅) 2,310 mm	外寸(高さ) 3,200 mm
内寸(長さ) 5,810 mm	内寸(幅) 2,190 mm	内寸(高さ) 2120mm 床面地上高1020 mm





タイヤ状態(分山)			
	5	5	
5	5	5	5
スペア	5		
フロント 225/80R17.5	リア 〃		

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に
限り、車検に受からないタイヤを
弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

キャブ内部 汚れ
小
シート破れ
有り

フロントガラス 飛び石有 助手席側割れ1cm未満

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に
限り、車検に受からないフロントガラスを
弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。

			
			
修復歴	修復箇所		
無し			
エンジン状態 良好		ミッション、デフ状態 ドラッグリンクブーツ後ろ側破れ ※一般ユーザー様は交換費用が諸費用に含まれています	
フレーム状態 良好		車輛状態 ・ 荷箱内傷、凹み、一部補修、割れ穴 ・ 荷箱左右一部パッチ当て補修 ・ 右荷箱上部補修 ・ 床傷 ・ 外装所々傷、凹み、クリア剥げ有	

GROOWAVE

Truck dealer

グルーウェーブ株式会社

TEL:043-488-6488 FAX : 043-488-6319