

# VEHICLE CONDITION REPORT

|                                                                                   |                   |                      |                       |            |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|------------|--|
| 管理No<br>G-04433                                                                   | 車名<br>フォワード       | 形状<br>2.9t吊4段クレーン 木平 |                       |            |  |
| 初年度<br>平成27年09月                                                                   | 型式<br>TKG-FRR90S1 |                      | 車体番号<br>FRR90-7076079 |            |  |
| 乗員<br>3人                                                                          | 走行距離<br>66,111 km | 最大積載量<br>2,750 kg    | 排気量<br>5,190 cc       | 車検期限<br>抹消 |  |
| 上物<br>2015/8 タダノ ZE304HR フックイン ラジコン<br>3方開 ロープ穴3対 床フック3対 ヘッダーパネル鉄板貼り アオリパネル新品交換済み |                   |                      |                       |            |  |

|           |             |            |          |              |
|-----------|-------------|------------|----------|--------------|
| シフト<br>F6 | 原動機<br>4HK1 | ICターボ<br>有 | 燃料<br>軽油 | 馬力<br>190-ps |
| 車体色<br>白  | AC<br>有     | PS<br>有    | PW<br>有  | エアバッグ<br>有   |
| ABS<br>有  | 電動ミラー<br>左  |            |          |              |

|       |                            |
|-------|----------------------------|
| その他装備 | アイドリングストップ,DPD, HSA,ETC1.0 |
|-------|----------------------------|

|        |          |       |          |        |                    |
|--------|----------|-------|----------|--------|--------------------|
| 外寸(長さ) | 8,170 mm | 外寸(幅) | 2,260 mm | 外寸(高さ) | 3,060 mm           |
| 内寸(長さ) | 5,410 mm | 内寸(幅) | 2,170 mm | 内寸(高さ) | 400mm 床面地上高1060 mm |




| タイヤ状態(分山)                                                                                                |                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div> <div>8</div> <div></div> <div>8</div> <div>8</div> <div></div> <div>スペア</div> <div>10</div> </div> | <div> <div>8</div> <div></div> <div>8</div> <div>8</div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> |
| フロント                                                                                                     | リア                                                                                                  |
| 225/90R17.5                                                                                              | 〃                                                                                                   |

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないタイヤを弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

|       |    |
|-------|----|
| キャブ内部 |    |
| 汚れ    | 小  |
| シート破れ | 無し |

|         |    |
|---------|----|
| フロントガラス | 良好 |
|---------|----|

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。



|                       |      |                                                                    |  |
|-----------------------|------|--------------------------------------------------------------------|--|
| 修復歴                   | 修復箇所 |                                                                    |  |
| 無し                    |      |                                                                    |  |
| エンジン状態<br>良好          |      | ミッション、デフ状態<br>パワステトルクブッシュ破れ<br>(一般ユーザー様は諸費用に交換費用が含まれています。)         |  |
| フレーム状態<br>フレーム仕上げ塗装済み |      | 車輛状態<br>・アオリパネル新品交換済み<br>・クレーンホーン不良<br>・ヘッダーパネル割れ穴小<br>・フックワイヤーキンク |  |

**GROOVAVE**  
Truck dealer

グルーウェア株式会社

TEL:043-488-6488 FAX : 043-488-6319