

VEHICLE CONDITION REPORT

車 輛 状 態 表

管理No G-04739	車名 ギガ	形状 アルミウイング 4軸低床 リアエアサス 2デフ		
初年度 平成30年03月	型式 2PG-CYJ77C		車体番号 CYJ77C-7002567	
乗員 2人	走行距離 769,457 km	最大積載量 13,600 kg	排気量 9,830 cc	車検期限 抹消
上物 2018/2 日本フルハーフ リア観音扉 90度ストッパー 引出しフック9対 ラッシング2段 床木 精工ラック				

シフト スムーサーGX	原動機 6UZ1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 380-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			
その他装備	バックカメラ(カラー)、アイドリングストップ、LEDヘッドライト、エアサスコントローラー、ドラレコ DPD, LDWS, IESC, ミリ波車間クルーズ、ブリクラッシュブレーキ (PCB) デフロック,LEDフォグ,(メッキ)ミラー、ミラーステア、コーナーパネル、グリル、Fバンパー			

外寸(長さ) 11,990 mm	外寸(幅) 2,490 mm	外寸(高さ) 3,780 mm
内寸(長さ) 9,680 mm	内寸(幅) 2,400 mm	内寸(高さ) 2650mm,床面地上高 1120 mm





タイヤ状態(分山)	
	8 8
	8 8
8 8 8 8	
5 5 5 5	
スベア 8	
フロント 245/70R19.5	リア 〃

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に
限り、車検に受からないタイヤを
弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

キャブ内部 汚れ 中 シート破れ 有り

フロントガラス 飛び石有

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に
限り、車検に受からないフロントガラスを
弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。

	
	
修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 ・リヤクランクシール交換済み ・アイドリングストップ点滅	ミッション、デフ状態 TMランプ点灯
フレーム状態 各クロスメンバー錆	車輛状態 ・キャブ部分塗装済み ・荷箱内板割れ大 ・エア漏れ小 ・リヤロックロッド錆



グルーウェーブ株式会社
TEL:043-488-6488 FAX : 043-488-6319