

VEHICLE CONDITION REPORT

車輦状態表

管理No G-04438	車名 ギガ	形状 ダンプ 2デフ		
初年度 平成28年10月	型式 QPG-CXZ77BT	車体番号 CXZ77BT-7001192		
乗員 2人	走行距離 193,124 km	最大積載量 8,500 kg	排気量 9,830 cc	車検期限 令和8年10月23日
上物 2016/8 新明和 DRS11-02S0 電動コボレーン プロテクターはしご付 リアフェンダー、ツールBOX、Sバンパーステンレス 燃料タンク、リアアオリ、リアバンパー、リアフレーム先ステンレス張り				

シフト F7	原動機 6UZ1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 380-ps
車体色 紫	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備 アルミホイール、キーレス、アイドリングストップ、キセノンライト、ドラレコ ,DPD, HSA, IESC (メッキ)コーナー、グリル、Fバンパー、ミラー、ステップ、フェンダーガーニッシュ(一部ウロコステン)、キャブはしご、ドアノブ、ドア一部窓扱い

外寸(長さ) 7,700 mm	外寸(幅) 2,490 mm	外寸(高さ) 3,490 mm
内寸(長さ) 5,100 mm	内寸(幅) 2,200 mm	内寸(高さ) 520 mm


タイヤ状態(分山)			
	8	8	
8	8	8	8
8	8	8	8
スベア			
フロント		リア	
11R22.5		〃	

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に
限り、車検に受からないタイヤを
弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

キャブ内部 汚れ
小
シート破れ
無し

フロントガラス 飛び石有

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に
限り、車検に受からないフロントガラスを
弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。



修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 左リアアクスルズレ
フレーム状態 フレーム付着物 サブフレーム所々錆小	車輦状態 ・コボレーンシート破れ ・ボディー各所傷凹み ・右サイドマーカー3か所外れ、1カ所不灯

GROOWAVE

Truck dealer

グルーウェーブ株式会社

TEL:043-488-6488 FAX : 043-488-6319