

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-04674	車名 レンジャー	形状 アルミブロック ベッドレス ワイド 6.7mベース		
初年度 令和4年03月	型式 2KG-FC2ABA	車体番号 FC2AB-132780		
乗員 2人	走行距離 130,697 km	最大積載量 3,450 kg	排気量 5,120 cc	車検期限 抹消
上物 2022/2 トランテックス 3方開 床一部縞アルミ張り 精工ラック 燃料タンクステンレス				

シフト プロシフト(2ペダル)	原動機 A05C	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 210-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			
その他装備	ETC2.0,バックカメラ(カラー), キーレス, スペアキー, LEDヘッドライト, ナビ(社外), ドラレコ DPR, VSC, ESスタート, 車線逸脱警報, プリクラッシュセーフティ (PCS), 運転席シートヒーター			

外寸(長さ) 8,660 mm	外寸(幅) 2,470 mm	外寸(高さ) 2,510 mm
内寸(長さ) 6,690 mm	内寸(幅) 2,370 mm	内寸(高さ) 790mm 床面地上高1140 mm




タイヤ状態(分山)			
	5	5	
2	2	要交換	2
スペア	8		
フロント 225/90R17.5	リア 〃		

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に
限り、車検に受からないタイヤを
弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

キャブ内部 汚れ
中
シート破れ 無し

フロントガラス 飛び石有

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に
限り、車検に受からないフロントガラスを
弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。

			
			
修復歴	修復箇所		
無し			
エンジン状態 良好		ミッション、デフ状態 良好	
フレーム状態 各所錆(錆落とし、仕上げ済)		車輛状態 ・アオリ内側傷、凹み ・バックカメラ不良 ・外装傷、凹み所々有	

GROOWAVE

Truck dealer

グルーウェーブ株式会社
TEL:043-488-6488 FAX : 043-488-6319