

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-04693	車名 フォワード	形状 アルミウイング ベッド付 導風板 ワイド リアエアサス		
初年度 平成31年04月	型式 2RG-FRR90T2	車体番号 FRR90-7138394		
乗員 2人	走行距離 518,304 km	最大積載量 2,750 kg	排気量 5,190 cc	車検期限 抹消
上物 2019/1 日本フルハーフ W6HK576 リア観音扉 ラッシング2段 引出しフック5対				

シフト F6	原動機 4HK1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 240-ps
車体色 黒	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有

ABS	電動ミラー	
有	左	
その他装備	バックカメラ(カラー)、キーレス、スベアキー、アイドリングストップ、キセノンライト エアサスコントローラー、DPD、HSA、LDWS、IESC、プリクラッシュブレーキ (PCB) (メッキ)グリル、Fバンパー、コーナー、ミラー、ミラーステア	

外寸(長さ) 8,610 mm	外寸(幅) 2,490 mm	外寸(高さ) 3,460 mm
内寸(長さ) 6,230 mm	内寸(幅) 2,410 mm	内寸(高さ) 2400mm 床面地上高990 mm




タイヤ状態(分山)				
	要交換	2		
要交換	要交換	要交換	要交換	
スペア	要交換			
フロント 225/80R17.5		リア 〃		

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に
限り、車検に受からないタイヤを
弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

キャブ内部 汚れ
中
シート破れ 無し

フロントガラス 飛び石有

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に
限り、車検に受からないフロントガラスを
弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。

			
			
修復歴	修復箇所		
無し			
エンジン状態 良好		ミッション、デフ状態 良好	
フレーム状態 良好		車輛状態 ・ ボンネット交換 ・ Fインナーパネル凹み ・ 荷箱内各パネル傷、凹み	



Truck dealer

グルーウェーブ株式会社

TEL:043-488-6488 FAX : 043-488-6319