

車輛狀態表

管理No G-04956	車名 フォワード	形状 低温冷凍車 パワーゲート ベッド付 ワイド リアエアサス
初年度 平成30年07月	型式 2PG-FRR90T2	車体番号 FRR90-7129821
乗員 2人	走行距離 476,216 km	最大積載量 2,250 kg
		排気量 5,190 cc
		車検期限 抹消
上物	2018/7 菱重 846100241BL TDJS60A-L2 エバハウス -30℃設定 2018/7 日本フルハーフ E5E8398 左スライドドア リア観音扉 床鋪アルミ ラッシング2段 断熱55mm(ドア) 各内側パネル 2/3編アルミ 2018/10 極東開発 格納ゲート 1t 室内リモコン ラジコン	

シフト F6	原動機 4HK1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 210-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備	ETC2.0, ☒ バックカメラ(カラー), AW, キーレス, スペアキー, キセノンライト, エアサスコントローラー ナビ(社外) DPD, HSA, LDWS, IESC, プリクラッシュブレーキ(PCB)、(メッキ)グリル、Fバンパー
-------	--

外寸(長さ)	8,800 mm	外寸(幅)	2,490 mm	外寸(高さ)	3,340 mm
内寸(長さ)	6,310 mm	内寸(幅)	2,300 mm	内寸(高さ)	2190mm 床面地上高1070 mm

タイヤ状態(分山)

要交換 要交換

要交換 要交換 要交換 要交換


スペア 8

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないタイヤを弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

キャブ内部	
汚れ	中
シート破れ	有り

飛び石有

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。



修復歴	修復箇所
無し	
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 良好	車輛状態 ・ R門枠凹み ・ 荷箱内傷、凹み ・ パワーゲート操作盤欠け 外気温27°C スタート28°C→6 h -17°C

GROOVAVE
Truck dealer

グループウェア株式会社

TEL:043-488-6488 FAX : 043-488-6319