

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-05139	車名 レンジャー	形状 アルミブロック ベッド付
初年度 平成31年04月	型式 2PG-FD2ABA	車体番号 FD2AB-112064
乗員 2人	走行距離 122,417 km	最大積載量 3,300 kg
		排気量 5,120 cc
		車検期限 抹消
上物 造りボデー 3方開 鳥居ハシゴ 鳥居加工物（鱗ステンレス） ヘッダーパネル縞アルミ（丸かんフック1ヶ） 精工ラック 燃料タンクアルミ 蝶番、サイドバンパー、リアフェンダー、ツールボックスステンレス 社外ガセット、丸棒鉄		


シフト F6	原動機 A05C	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 240-ps
車体色 茶	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			
その他装備	バックカメラ(カラー), AW, キーレス,スベアキー, アイドリングストップ, LEDヘッドライト, ドラレコ, ラジオ DPR, VSC, ESスタート, 車線逸脱警報, スキャンニングクルーズ, ブリクラッシュセーフティー (PCS) 【メッキ】ミラー,ステップスカート,フェンダーガーニッシュ,ドアハンドル,コーナー,グリル,Fバンパー			

外寸(長さ) 8,530 mm	外寸(幅) 2,370 mm	外寸(高さ) 2,830 mm
内寸(長さ) 6,120 mm	内寸(幅) 2,250 mm	内寸(高さ) 700mm 床面地上高1040 mm

タイヤ状態(分山)			
	2	2	
2	2	2	2
スベア	10		
フロント		リア	
225/90R17.5		〃	

キャブ内部 汚れ
小
シート破れ
無し

フロントガラス 飛び石有 中央割れ（2ヶ所）1cm未満



修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 良好	車輛状態 ・床板補修 ・左アオリ内張切れ穴小

GROOWAVE

Truck dealer

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に
限り、車検に受からないタイヤを
弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に
限り、車検に受からないフロントガラスを
弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。

グルーウェーブ株式会社

TEL:043-488-6488 FAX : 043-488-6319