

G4933

FC9JKA

22324

小型移動式クレーン年次自主検査記録簿(1/2)				注記 ※検査は水平堅土上で行って下さい ※検査結果(2枚)は3年間保存して下さい		処置方法	
事業者		グールーウェーブ		アワーメーター		点検	
				h		分	
				レ		△	
				X		A	
				C		C	
				T		L	
クレーン型式		URG344K1c		製造番号		G101768	
検査実施日		2026年7月29日		納入日		20 年 月 日	
吊り上げ荷重		トン		年次検査済ステッカNo.		633468	
検査箇所		検査内容		検査結果		処置	
				良 不良			
1	PTO	「入り」「切」の作動、異音、油漏れ	✓				
		PTO駆動ランプの作動	✓				
		取付部のボルト、ナットの緩み、脱落	✓				
2	プロペラシャフト	ユニバーサルジョイント、スプラインのガタ、給脂	✓				
		取付部のボルト、ナットの緩み、脱落	✓				
3	作動油タンク	油漏れ、き裂	✓				
		作動油の油量、汚れ、劣化	✓				
		エアブリーザ、サクションフィルタの汚れ、損傷	✓				
4	油圧ポンプ	作動状態、異音、油漏れ	✓				
		定格回転の設定	✓				
		取付部のボルト、ナットの緩み、脱落	✓				
5	コントロールバルブ	各レバーの操作具合、変形、き裂	✓				
		ノブ脱落、ステッカのはがれ、劣化	✓				
		油漏れ	✓				
		取付部のボルト、ナット、ピン等の緩み、脱落	✓				
		リリース弁の設定圧【 】MPa	✓				
6	アウトリガ	作動状態	✓				
		格納、張出時のストッパピンの効き、ピンの変形	✓				
		インナーボックスの変形、き裂	✓				
		ロックレバーの作動、損傷	✓				
		アウトリガシリンダの油漏れ、沈下、自然降下	✓				
		ワンタッチレバーの動き、ケーブル端末の状態	✓				
		取付部のボルト、ナット、ピン等の緩み、脱落	✓				
7	スィベルジョイント	油漏れ	✓				
		ストッパ取付ボルトの緩み、プレートの変形	✓				
		取付部のボルト、ナットの緩み、脱落	✓				
		スリッパリングの導通、配線の損傷、取付状態	✓				
8	ホイストウインチ	作動状態、異音、油漏れ	✓				
		エアブリーザの損傷	✓				
		ギヤオイルの油量、劣化	✓				
		ドラムのき裂、ギヤへの給脂	✓				
		取付部のボルト、ナットの緩み、脱落	✓				
		ドラムと軸の取付ボルトの緩み(荷台内クレーン)	✓				
9	旋回装置	作動状態、異音、油漏れ	✓				
		エアブリーザの損傷	✓				
		ギヤオイルの油量、劣化	✓				
		ターンテーブルの作動状態、異音(給脂)	✓				
		取付部のボルト、ナットの緩み、脱落	✓				
		旋回シリンダ作動状態、油漏れ(荷台内クレーン)	✓				
		支持ピンの取付状態、ボルト、ギヤの給脂(荷台内クレーン)	✓				
10	デリックシリンダ	作動状態	✓				
		デリックシリンダ上下ピンのガタ	✓				
		デリックシリンダの油漏れ、自然沈下	✓				
		取付部のボルト、ナットの緩み、脱落	✓				
11	テレシリンダ	作動状態	✓				
		テレシリンダの油漏れ、自然沈下	✓				
		支持ピンの取付状態、スナップリングの脱落	✓				
		取付部のボルト、ナットの緩み、脱落	✓				
12	ベース	ベース本体および架装ベースの変形、き裂	✓				
		架装ボルト、ナットの緩み、脱落	✓				
13	コラム	き裂、変形	✓				
		ターンテーブル取付ボルトの緩み	✓				
		作動状態(伸縮)、給脂	✓				
		変形、き裂、摺動板の磨耗	✓				
		摺動板取付ボルトの緩み、脱落	✓				
14	ブーム	シーブの損傷、磨耗、回転	✓				
		支持ピン、シーブピン等の取付状態	✓				
		取付部のボルト、ナット、ピン等の緩み、脱落	✓				
		伸、縮ワイヤの緩み、磨耗、索線切れ、磨食(4~7段)	✓				
15	ワイヤロープ	仕掛(長さ、太さ)	✓				
		磨耗、索線切れ、形くずれ、キンク、磨食、給脂	✓				
		ワイヤソケットへの乗結、端部のクリップ止め	✓				
		ワイヤソケットの変形、き裂	✓				
		ドラムへの乗結、乱巻、よじれ	✓				
		支持ピンの取付状態、ボルトの緩み、脱落	✓				
16	パイピング	油漏れ・配管の支持状態	✓				
		損傷、劣化、き裂、ねじれ、つぶれ	✓				
17	フック	フックの磨耗、変形、標点距離、回転、給脂	✓				
		シーブの損傷、磨耗、回転、給脂	✓				
		外れ止めの作動、変形、損傷	✓				
		フックねじ部およびスラストベアリングのガタ(磨耗状態)	✓				
		フック格納ローラの回転具合、ローラ取付ブラケットの変形	✓				
		取付部のボルト、ナット、ピン等の緩み、脱落	✓				
18	シャーフフレーム	変形、き裂	✓				
		つぶれ止めの取付状態、変形	✓				
		車両側機器との干渉	✓				
		ブレーキパイプと架装物の間隔(10mm以上)	✓				
		駐車ブレーキケーブルと架装物の間隔(10mm以上)	✓				
19	スベアタイヤ・ツールボックス	取付状態	✓				
20	銘板	銘板の取付状態、損傷、劣化	✓				
21	荷重計	表示状態	✓				
22	荷重指示計、角度計	指針の脱落、銘板の損傷、作動状態	✓				
23	水準器	取付状態、損傷	✓				
24	巻揚自動停止装置(無感式を含む)	作動状態、警報音の具合	✓				
		コードリール巻取り具合、コードの損傷、断線	✓				
		巻揚ウェイト、吊りワイヤーの損傷	✓				
25	フック格納装置	作動状態	✓				
26	非常停止ボタン	作動状態	✓				
27	スピーカ(警報器)	音声、警報音の鳴り具合	✓				
28	ラジコン(リモコン)	作動状態	✓				
		送信機、操作器の外観、スイッチ、トリガーの状態	✓				
		ケーブル類の接続状態、緩み、汚れ、磨食、劣化	✓				
29	高さ制限装置	スイッチ、外部表示灯の作動状態	✓				
		警報音、停止動作の作動状態	✓				
30	ブーム・アウトリガ未格納警報	警報音、警告ランプの作動状態	✓				
31	ブーム・アウトリガインターロック	作動状態	✓				
32	転倒防止装置	警報音、停止動作の作動状態	✓				
33	インフォメーションパネル	表示、作動状態	✓				
34	2色灯、3色灯	ランプの作動状態	✓				
35	作業灯	スイッチ、ランプの作動状態	✓				