G5143　　FC93KA - 23482

小型移動式クレーン年次自主検査記録簿(1/2)

注記 検査は水平堅土上で行って下さい
検査結果(2枚)は3年間保存して下さい

処置方法

事業者		アワーメーター h	点検	レ	交換	×	調整	A	溶接	C
		分解	○	修理	△	給付	T	給油	L

クレーン型式	TE304HRE	製造番号	KC87447	吊り上げ荷重	2.93トン	年次検査済ステッカNo.	101857
検査実施日	2026年11月14日	納入日	20　年　月　日	車両登録番号			

検査箇所		検査内容	検査結果 良	検査結果 不良	処置
1	PTO	「入り」「切」の作動、異音、油漏れ	レ		
		PTO確認ランプの作動	レ		
		取付部のボルト、ナットの緩み、脱落	レ		
2	プロペラシャフト	ユニバーサルジョイント、スプラインのガタ(給脂)		レ	L
		取付部のボルト、ナットの緩み、脱落	レ		
3	作動油タンク	油漏れ、き裂	レ		
		作動油の油量、汚れ、劣化	レ		
		エアブリーザ、サクションフィルタの汚れ、損傷	レ		
4	油圧ポンプ	作動状態、異音、油漏れ	レ		
		定格回転の設定	レ		
		取付部のボルト、ナットの緩み、脱落	レ		
5	コントロールバルブ	各レバーの操作具合、変形、き裂	レ		
		ノブ脱落、ステッカのはがれ、劣化	レ		
		油漏れ	レ		
		取付部のボルト、ナット、ピン等の緩み、脱落	レ		
		リリーフ弁の設定圧【　　】MPa			
6	アウトリガ	作動状態	レ		
		格納、張出時のストッパピンの効き、ピンの変形	レ		
		インナーボックスの変形、き裂	レ		
		ロックレバーの作動、損傷	レ		
		アウトリガシリンダの油漏れ、沈下、自然降下	レ		
		ワンタッチレバーの動き、ケーブル端末の状態	レ		
		取付部のボルト、ナット、ピン等の緩み、脱落	レ		
7	スイベルジョイント	油漏れ	レ		
		ストッパ取付ボルトの緩み、プレートの変形	レ		
		取付部のボルト、ナットの緩み、脱落	レ		
		スリップリングの導通、配線の損傷、取付状態	レ		
8	ホイストウインチ	作動状態、異音、油漏れ	レ		
		エアブリーザの損傷	レ		
		ギヤオイルの油量、劣化	レ		
		ドラムのき裂、ギヤへの給脂		レ	L
		取付部のボルト、ナットの緩み、脱落	レ		
		ドラムと軸の取付ボルトの緩み(荷台内クレーン)			
9	旋回装置	作動状態、異音、油漏れ	レ		
		エアブリーザの損傷	レ		
		ギヤオイルの油量、劣化	レ		
		ターンテーブルの作動状態、異音、給脂		レ	L
		取付部のボルト、ナットの緩み、脱落	レ		
		旋回シリンダ作動状態、油漏れ(荷台内クレーン)			
		支持ピンの取付状態、ボス、ギヤの給脂(荷台内クレーン)			
10	デリックシリンダ	作動状態	レ		
		デリックシリンダ上下ピンのガタ	レ		
		デリックシリンダの油漏れ、自然沈下	レ		
		取付部のボルト、ナットの緩み、脱落	レ		
11	テレシリンダ	作動状態	レ		
		テレシリンダの油漏れ、自然沈下	レ		
		支持ピンの取付状態、スナップリングの脱落	レ		
		取付部のボルト、ナットの緩み、脱落	レ		
12	ベース	ベース本体および架装ベースの変形、き裂	レ		
		架装ボルト、ナットの緩み、脱落	レ		

検査箇所		検査内容	検査結果 良	検査結果 不良	処置
13	コラム	き裂、変形	レ		
		ターンテーブル取付ボルトの緩み	レ		
14	ブーム	作動状態(伸縮)(給脂)		レ	L
		変形、き裂、摺動板の摩耗	レ		
		摺動板取付ボルトの緩み、脱落	レ		
		シーブの損傷、摩耗、回転	レ		
		支持ピン、シーブピン等の取付状態	レ		
		取付部のボルト、ナット、ピン等の緩み、脱落	レ		
		伸、縮ワイヤの緩み、摩耗、素線切れ、腐食(4～7段)	レ		
15	ワイヤロープ	仕様(長さ、太さ)	レ		
		摩耗、素線切れ、形くずれ、キンク、腐食、給脂	レ		
		ワイヤソケットへの素結、端末のクリップ止め	レ		
		ワイヤソケットの変形、き裂	レ		
		ドラムへの素結、乱巻、よじれ	レ		
		支持ピンの取付状態、ボルトの緩み、脱落	レ		
16	パイピング	油漏れ・配管の支持状態	レ		
		損傷、劣化、き裂、ねじれ、つぶれ	レ		
17	フック	フックの摩耗、変形、標点距離、回転、給脂	レ		L
		シーブの損傷、摩耗、回転、給脂	レ		L
		外れ止めの作動、変形、損傷	レ		
		フックねじ部およびスラストベアリングのガタ(摩耗状態)	レ		
		フック格納ローラの回転具合、ローラ取付ブラケットの変形	レ		
		取付部のボルト、ナット、ピン等の緩み、脱落	レ		
18	シャーシフレーム	変形、き裂	レ		
		つぶれ止めの取付状態、変形	レ		
		車両側機器との干渉	レ		
		ブレーキパイプと架装物の間隔(10mm以上)	レ		
		駐車ブレーキケーブルと架装物の間隔(10mm以上)	レ		
19	スペアタイヤ・ツールボックス	取付状態	レ		
20	銘板	銘板の取付状態、損傷、劣化	レ		
21	荷重計	表示状態	レ		
22	荷重指示計、角度計	指針の脱落、銘板の損傷、作動状態	レ		
23	水準器	取付状態、損傷	レ		
24	巻過自動停止装置(索掛式を含む)	作動状態、警報音の具合	レ		
		コードリール巻取り具合、コードの損傷、断線	レ		
		巻過ウェイト、吊りワイヤーの損傷	レ		
25	フック格納装置	作動状態	レ		
26	非常停止ボタン	作動状態	レ		
27	スピーカ(警報器)	音声、警報音の鳴り具合	レ		
28	ラジコン(リモコン)	作動状態			
		送信機、操作器の外観、スイッチ、トリガーの状態			
		ケーブル類の接続状態、緩み、汚れ、腐食、劣化			
29	高さ制限装置	スイッチ、外部表示灯の作動状態			
		警報音、停止動作の作動状態			
30	ブーム・アウトリガ未格納警報	警報音、警告ランプの作動状態			
31	ブーム・アウトリガインターロック	作動状態			
32	転倒防止装置	警報音、停止動作の作動状態			
33	インフォメーションパネル	表示、作動状態			
34	2色灯、3色灯	ランプの作動状態			
35	作業灯	スイッチ、ランプの作動状態			

[redacted]