

VEHICLE CONDITION REPORT

車輦状態表

管理No G-04875	車名 フォワード	形状 低温冷凍車 パワーゲート ベッド付 ワイド		
初年度 平成28年08月	型式 TKG-FRR90S2	車体番号 FRR90-7100032		
乗員 2人	走行距離 448,893 km	最大積載量 2,650 kg	排気量 5,190 cc	車検期限 抹消
上物 2016/ 菱重 TDJS60A-L2 エバハウス -30℃設定 2016/8 日本フルハーフ リア観音扉 ラッシング2段 床キーストン 90度ストッパー 断熱55mm 2016/4 新明和 格納ゲート 1t 室内リモコン				

シフト F6	原動機 4HK1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 210-ps
車体色 白	AC 有(オートクーラー)	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備 バックカメラ(カラー), AW, キーレス,スペアキー, キセノンライト,DPD, HAS
--

外寸(長さ) 8,810 mm	外寸(幅) 2,490 mm	外寸(高さ) 3,370 mm
内寸(長さ) 6,270 mm	内寸(幅) 2,320 mm	内寸(高さ) 2060mm 床面地上高1150 mm





タイヤ状態(分山)			
	8	5	
8	8	5	5
スベア	欠		
フロント 225/80R17.5	リア 〃		

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に
限り、車検に受からないタイヤを
弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

キャブ内部 汚れ
中
シート破れ
有り

フロントガラス 飛び石有

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に
限り、車検に受からないフロントガラスを
弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。

 	
 	
修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 良好	車輦状態 ・荷箱左前コーナーカバー割れ ・左観音扉ゴム切れ ・パワーゲート傷、凹み ・アルミホイール傷

GROOWAVE

Truck dealer

グルーウェーブ株式会社

TEL:043-488-6488 FAX : 043-488-6319