

VEHICLE CONDITION REPORT

車 輛 状 態 表

管理No G-04982	車名 フォワード	形状 ダンプ 増トン		
初年度 平成26年06月	型式 LKG-FTR90S2	車体番号 FTR90-7003089		
乗員 2人	走行距離 504,434 km	最大積載量 7,800 kg	排気量 5,190 cc	車検期限 抹消
上物 2014/1 極東開発 DD07-49 プロテクターハシゴ 電動コボレーン				

シフト F6	原動機 4HK1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 240-ps
車体色 緑	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備	ETC2.0,スベアキー, アイドリングストップ,ドラレコ,DPD, HSA, ミリ波車間クルーズ (メッキ)ミラー フロントバンパー
-------	--

外寸(長さ) 5,700 mm	外寸(幅) 2,340 mm	外寸(高さ) 2,920 mm
内寸(長さ) 3,600 mm	内寸(幅) 2,060 mm	内寸(高さ) 560mm 床面地上高1180 mm


タイヤ状態(分山)				
	8		8	
2	2	要交換	要交換	
スベア	欠			
フロント 265/70R19.5	リア 〃			

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に
限り、車検に受からないタイヤを
弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

キャブ内部 汚れ
中
シート破れ
有り

フロントガラス 割れ(運転席側1cm未満)

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に
限り、車検に受からないフロントガラスを
弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。

			
			
修復歴	修復箇所		
無し			
エンジン状態 良好		ミッション、デフ状態 良好	
フレーム状態 良好		車輛状態 ・ リアバンパー切れ小多、左右カバー欠 ・ 外装付着物、傷、凹み有	

GROOWAVE

Truck dealer

グルーウェーブ株式会社

TEL:043-488-6488 FAX : 043-488-6319