

VEHICLE CONDITION REPORT

車輦状態表

管理No G-05024	車名 スーパープレート	形状 アルミブロック 2デフ リアエアサス 4軸低床		
初年度 平成31年04月	型式 2PG-FS74HZ	車体番号 FS74HZ-504817		
乗員 2人	走行距離 673,828 km	最大積載量 13,900 kg	排気量 10,670 cc	車検期限 令和9年02月16日
上物 2019/1 IMBODY 造りボデー 5方開 鳥居加工物 スターションホール3対 オールステンレス(ボディ枠、丸棒、リアフェンダー、ツールBOX含む)				


シフト F7	原動機 6R20	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 394-ps
車体色 緑	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			
その他装備	バックカメラ(カラー)、スペアキー、アイドリングストップ、LEDヘッドライト、ナビ（社外） DPF, EZGO, LDWS, ESP, オートクルーズ、アクティブブレーキアシスト（AMB）デフロック （メッキ）コーナー、グリル			

外寸(長さ) 11,930 mm	外寸(幅) 2,490 mm	外寸(高さ) 3,430 mm
内寸(長さ) 9,500 mm	内寸(幅) 2,410 mm	内寸(高さ) 600mm 床面地上高1030 mm

タイヤ状態(分山)			
	8	8	
	8	8	
	8	8	8
	10	10	10
	スベア	要交換	
フロント 245/70R19.5	リア 〃		

キャブ内部 汚れ
中
シート破れ
有り

フロントガラス 飛び石有



修復歴 無し	修復箇所	
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好	
フレーム状態 良好	車輦状態 ・床一部アピトン交換済 ・外装所々傷、凹み有	

Truck dealer

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に
限り、車検に受からないタイヤを
弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に
限り、車検に受からないフロントガラスを
弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。