

# VEHICLE CONDITION REPORT

## 車輦状態表

|                                                                                                 |                   |                      |                 |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------|------------|
| 管理No<br>G-04829                                                                                 | 車名<br>レンジャー       | 形状<br>2.9t吊4段クレーン 木平 |                 |            |
| 初年度<br>平成26年05月                                                                                 | 型式<br>TKG-FC9JKAP | 車体番号<br>FC9JKA-15146 |                 |            |
| 乗員<br>3人                                                                                        | 走行距離<br>66,559 km | 最大積載量<br>2,700 kg    | 排気量<br>5,120 cc | 車検期限<br>抹消 |
| 上物<br>2014/5 タダノ TM-ZE304HR フックイン ラジコン<br>2014/2 東洋ボデー 14220541 3方開 ロープ穴4対 床木 ヘッダーパネル鉄板張り 精工ラック |                   |                      |                 |            |

|                     |             |            |          |              |
|---------------------|-------------|------------|----------|--------------|
| シフト<br>F6           | 原動機<br>J05E | ICターボ<br>有 | 燃料<br>軽油 | 馬力<br>190-ps |
| 車体色<br>白            | AC<br>有     | PS<br>有    | PW<br>有  | エアバッグ<br>有   |
| ABS<br>有            | 電動ミラー<br>左  |            |          |              |
| その他装備<br>ETC1.0,DPR |             |            |          |              |

|                    |                   |                              |
|--------------------|-------------------|------------------------------|
| 外寸(長さ)<br>8,180 mm | 外寸(幅)<br>2,230 mm | 外寸(高さ)<br>3,050 mm           |
| 内寸(長さ)<br>5,410 mm | 内寸(幅)<br>2,140 mm | 内寸(高さ)<br>400mm 床面地上高1070 mm |

|                     |         |   |   |
|---------------------|---------|---|---|
| タイヤ状態(分山)           |         |   |   |
|                     | 8       | 8 |   |
|                     |         |   |   |
| 8                   | 8       | 8 | 8 |
|                     |         |   |   |
| スペア                 | 10      |   |   |
| フロント<br>225/90R17.5 | リア<br>〃 |   |   |

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に

限り、車検に受からないタイヤを

弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。


|             |
|-------------|
| キャブ内部       |
| 汚れ<br>小     |
| シート破れ<br>無し |

|                           |
|---------------------------|
| フロントガラス<br>飛び石有 中央割れ1cm未満 |
|---------------------------|

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に

限り、車検に受からないフロントガラスを

弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。



|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| 修復歴<br>無し               | 修復箇所                              |
| エンジン状態<br>良好            | ミッション、デフ状態<br>良好                  |
| フレーム状態<br>良好(錆落とし、仕上げ済) | 車輦状態<br>・フックワイヤーキンク<br>・外装所々傷、凹み有 |

Truck dealer

グルーウェーブ株式会社

TEL:043-488-6488 FAX : 043-488-6319