

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-05013		車名 クオン	形状 アルミブロック 2デフ リアエアサス キャブハシゴ 4軸低床		
初年度 平成29年01月		型式 QKG-CG5ZA		車体番号 JNCMM60G5HU017056	
乗員 2人	走行距離 620,398 km		最大積載量 14,000 kg	排気量 10,830 cc	車検期限 令和9年02月07日
上物 2016年 山田車体 N16-32 5方開 引き出しフック22対 丸かんフック6対(真ん中に10個) スタンションホール6対 鳥居加工物 精工ラック フェンダーステンレス					

シフト F7	原動機 GH11	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 380-ps
車体色 黒	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			
その他装備	ETC2.0,バックカメラ(カラー), AW, キーレス, スペアキー, リターダ, ASR,エアサスコントローラー, ドラレコ,EHS, UDPC, スーパーPMクリーナー,デフロック、社外シフトノブ、トラフィックアイクルーズ (メッキ)グリル、ミラー、フロントバンパー、フェンダーガーニッシュサイドパネル下部、ステップ、キャブハシゴ、コーナー			

外寸(長さ) 11,980 mm	外寸(幅) 2,490 mm	外寸(高さ) 2,980 mm
内寸(長さ) 9,300 mm	内寸(幅) 2,400 mm	内寸(高さ) 480mm 床面地上高1070 mm




タイヤ状態(分山)			
	5	8	
	8	8	
8	8	10	10
10	10	8	8
スペア	2		
フロント 245/70R19.5	リア 〃		

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないタイヤを弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

キャブ内部 汚れ
中
シート破れ
有り

フロントガラス 飛び石有

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。

	
	
修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 良好	車輛状態 ・タコグラフ一部欠 ・床アピトン交換、塗装済 ・外装所々傷、凹み有

GROOVAVE
Truck dealer

グルーウェーブ株式会社

TEL:043-488-6488 FAX : 043-488-6319