

VEHICLE CONDITION REPORT

車輦状態表

管理No G-05110	車名 ファイター	形状 2.9t吊4段クレーン アルミブロック ベッド付 増トン 6.2mベース		
初年度 令和元年08月	型式 2KG-FK62FZ	車体番号 FK62FZ-601936		
乗員 2人	走行距離 167,190 km	最大積載量 7,600 kg	排気量 7,540 cc	車検期限 抹消
上物 2019/7 ユニック URG374 差し違いアウトリガー フックイン ラジコン 2019/6 パブコ 3方開 鳥居加工物 ヘッダーパネル縞アルミ 引出しフック5対 アオリ上部縞アルミ 燃料タンクアルミ ツールBOXステンレス				

シフト F6	原動機 6M60	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 240-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備	ETC1.0,スベアキー, キセノンライト, ドラレコ(SDカード欠),DPF, EZGO (メッキ)ミラー、フェンダーガーニッシュ、グリル、Fバンパー、コーナー
-------	--

外寸(長さ) 9,370 mm	外寸(幅) 2,290 mm	外寸(高さ) 2,990 mm
内寸(長さ) 5,570 mm	内寸(幅) 2,170 mm	内寸(高さ) 200mm 床面地上高1040 mm




タイヤ状態(分山)			
	2	2	
2	2	2	2
スベア	2		
フロント 265/70R19.5	リア 〃		

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に
限り、車検に受からないタイヤを
弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

キャブ内部 汚れ
小
シート破れ
有り

フロントガラス 飛び石有

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に
限り、車検に受からないフロントガラスを
弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。

 	
 	
修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 良好	車輦状態 ・床補修跡 ・外装所々傷、錆有 ・右PWオート不良 ・根太後方加工物外し跡(穴)有

GROOWAVE

Truck dealer

グルーウェーブ株式会社

TEL:043-488-6488 FAX : 043-488-6319