

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-05083	車名 レンジャー	形状 2.9t吊4段クレーン 木平		
初年度 平成26年09月	型式 TKG-FC9JKAA	車体番号 FC9JKA-15966		
乗員 3人	走行距離 77,176 km	最大積載量 2,550 kg	排気量 5,120 cc	車検期限 抹消
上物 2014/9 ユニック URU344 フックイン ラジコン 2014/4 トーヨー 3方開 ロープ穴5対 床板張り トリイ鉄板板張り 根太増し(木)11本 精工ラック				

シフト F6	原動機 J05E	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 210-ps
車体色 白	AC 有(オート)	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備	ETC1.0,キセノンライト,DPR, ESスタート
-------	----------------------------

外寸(長さ) 8,150 mm	外寸(幅) 2,230 mm	外寸(高さ) 2,920 mm
内寸(長さ) 5,380 mm	内寸(幅) 2,130 mm	内寸(高さ) 400mm 床面地上高1050 mm



タイヤ状態(分山)			
	8	8	
5	5	8	8
スベア	5		
フロント 225/90R17.5	リア //		

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に
限り、車検に受からないタイヤを
弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

キャブ内部 汚れ
小
シート破れ
無し

フロントガラス 飛び石有

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に
限り、車検に受からないフロントガラスを
弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。

 	
 	
修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 良好	車輛状態 ・左右縦根太先端割れ ・右リヤボデー枠凹み ・右ブレーキレンズ割れ ・外装傷凹み所々有り



Truck dealer

グルーウェーブ株式会社

TEL:043-488-6488 FAX : 043-488-6319