

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-05116	車名 デュトロ	形状 高所作業車 標準10尺 高床		
初年度 平成23年04月	型式 BKG-XZU304E	車体番号 XZU304-1012550		
乗員 3人	走行距離 35,886 km	最大積載量 150 kg	排気量 4,000 cc	車検期限 抹消
上物 2011/3 タダノ AT-121-2-32103 作業高さ12m バケット200kg 3509 h 外部電源用コンセント 通常仕様				

シフト F6	原動機 N04C	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 136-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			
その他装備 ETC1.0,DPR, ESスタート				

外寸(長さ) 5,100 mm	外寸(幅) 1,890 mm	外寸(高さ) 2,790 mm
内寸(長さ)	内寸(幅)	内寸(高さ)


タイヤ状態(分山)			
	5	5	
5	5	5	5
スベア	10		
フロント 205/85R16	リア 〃		

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に
限り、車検に受からないタイヤを
弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

キャブ内部 汚れ
小
シート破れ
有り

フロントガラス 飛び石有

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に
限り、車検に受からないフロントガラスを
弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。



修復歴 無し	修復箇所	
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好	
フレーム状態 良好	車輛状態 ・ブーム塗装済 ・バケット傷、錆、凹み有	



グルーウェーブ株式会社

TEL:043-488-6488 FAX : 043-488-6319