

VEHICLE CONDITION REPORT

車輦状態表

管理No G-04610	車名 エルフ	形状 道路清掃車 ロードスーパー		
初年度 令和2年02月	型式 2RG-NMR88N	車体番号 NMR88-7001056		
乗員 2人	走行距離 37,204 km	最大積載量 1,850 kg	排気量 2,990 cc	車検期限 抹消
上物 2020/2 豊和工業 HA75mini サブエンジン式 ツインホイスト サイドブラシ2個 散水前ブラシ 水タンク 水ポンプ 水抜き装置				

シフト スムーサE(2ペダル)	原動機 4JZ1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 黄色	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			
その他装備 バックカメラ(カラー), キーレス, スペアキー, ASR,DPD, HSA				

外寸(長さ) 5,150 mm	外寸(幅) 1,960 mm	外寸(高さ) 2,700 mm
内寸(長さ)	内寸(幅)	内寸(高さ)




タイヤ状態(分山)				
	要交換	2		
要交換	2	2	要交換	
スペア	欠			
フロント 205/85R16	リア 〃			

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に
限り、車検に受からないタイヤを
弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

キャブ内部 汚れ
中
シート破れ
有り

フロントガラス 飛び石有

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に
限り、車検に受からないフロントガラスを
弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。

			
			
修復歴	修復箇所		
無し			
エンジン状態 良好		ミッション、デフ状態 良好	
フレーム状態 良好		車輛状態 ・ 外装所々傷有	

GROOWAVE

Truck dealer

グルーウェーブ株式会社

TEL:043-488-6488 FAX : 043-488-6319