

# VEHICLE CONDITION REPORT

## 車輦状態表

|                                           |                   |                      |                 |            |
|-------------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------|------------|
| 管理No<br>G-05128                           | 車名<br>キャンター       | 形状<br>強化ダンプ 全低床 4WD  |                 |            |
| 初年度<br>平成25年09月                           | 型式<br>TKG-FDA40   | 車体番号<br>FDA40-520091 |                 |            |
| 乗員<br>3人                                  | 走行距離<br>89,717 km | 最大積載量<br>1,850 kg    | 排気量<br>2,990 cc | 車検期限<br>抹消 |
| 上物<br>2013/8 新明和 DR2-0110SY 手動コボレーン ロックピン |                   |                      |                 |            |

|                       |             |            |          |              |
|-----------------------|-------------|------------|----------|--------------|
| シフト<br>デュオニック(2ペダル)   | 原動機<br>4P10 | ICターボ<br>有 | 燃料<br>軽油 | 馬力<br>130-ps |
| 車体色<br>白              | AC<br>有     | PS<br>有    | PW<br>有  | エアバッグ<br>有   |
| ABS<br>有              | 電動ミラー<br>無  |            |          |              |
| その他装備<br>デュオニック(2ペダル) |             |            |          |              |

|                    |                   |                             |
|--------------------|-------------------|-----------------------------|
| 外寸(長さ)<br>4,690 mm | 外寸(幅)<br>1,690 mm | 外寸(高さ)<br>1,990 mm          |
| 内寸(長さ)<br>2,810 mm | 内寸(幅)<br>1,600 mm | 内寸(高さ)<br>300mm 床面地上高850 mm |


|                   |         |     |   |
|-------------------|---------|-----|---|
| タイヤ状態(分山)         |         |     |   |
|                   | 要交換     | 要交換 |   |
|                   |         |     |   |
| 2                 | 2       | 2   | 2 |
|                   |         |     |   |
| スベア               | 5       |     |   |
| フロント<br>195/85R15 | リア<br>〃 |     |   |

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に  
限り、車検に受からないタイヤを  
弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

|             |
|-------------|
| キャブ内部<br>汚れ |
| 中           |
| シート破れ       |
| 無し          |

|                 |
|-----------------|
| フロントガラス<br>飛び石有 |
|-----------------|

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に  
限り、車検に受からないフロントガラスを  
弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。



|              |                                    |
|--------------|------------------------------------|
| 修復歴<br>無し    | 修復箇所                               |
| エンジン状態<br>良好 | ミッション、デフ状態<br>良好                   |
| フレーム状態<br>良好 | 車輦状態<br>・コボレーン枠凹み、傷<br>・コボレーンシート切れ |



グルーウェーブ株式会社

TEL:043-488-6488 FAX : 043-488-6319