

# VEHICLE CONDITION REPORT

## 車 輛 状 態 表

|                                                                                                     |                    |                       |                 |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|------------|
| 管理No<br>G-05162                                                                                     | 車名<br>キャンター        | 形状<br>低温冷凍車 標準10尺 全低床 |                 |            |
| 初年度<br>平成31年04月                                                                                     | 型式<br>TPG-FBA50    | 車体番号<br>FBA50-570832  |                 |            |
| 乗員<br>3人                                                                                            | 走行距離<br>172,474 km | 最大積載量<br>2,000 kg     | 排気量<br>2,990 cc | 車検期限<br>抹消 |
| 上物<br>2018/12 東プレ XV22L0C-P -30℃設定 エバハウス<br>2018/12 東プレ 左スライドドア ラッシング1段<br>床ステンレス 90度ストッパー 断熱(55mm) |                    |                       |                 |            |

|                     |             |            |          |              |
|---------------------|-------------|------------|----------|--------------|
| シフト<br>デュオニック(2ペダル) | 原動機<br>4P10 | ICターボ<br>有 | 燃料<br>軽油 | 馬力<br>150-ps |
| 車体色<br>白            | AC<br>有     | PS<br>有    | PW<br>有  | エアバッグ<br>有   |
| ABS<br>有            | 電動ミラー<br>左  |            |          |              |

|       |                                          |
|-------|------------------------------------------|
| その他装備 | ETC1.0,バックカメラ(カラー), キーレス,DPF, EZGO, LDWS |
|-------|------------------------------------------|

|                    |                   |                              |
|--------------------|-------------------|------------------------------|
| 外寸(長さ)<br>4,940 mm | 外寸(幅)<br>1,880 mm | 外寸(高さ)<br>2,850 mm           |
| 内寸(長さ)<br>3,060 mm | 内寸(幅)<br>1,680 mm | 内寸(高さ)<br>1770mm 床面地上高960 mm |





|                   |         |   |   |  |
|-------------------|---------|---|---|--|
| タイヤ状態(分山)         |         |   |   |  |
|                   | 8       |   | 8 |  |
|                   |         |   |   |  |
| 8                 | 8       | 8 | 8 |  |
|                   |         |   |   |  |
| スベア               | 8       |   |   |  |
| フロント<br>205/75R16 | リア<br>〃 |   |   |  |

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に  
限り、車検に受からないタイヤを  
弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

|                  |
|------------------|
| キャブ内部<br>汚れ<br>中 |
| シート破れ<br>無し      |

|                 |
|-----------------|
| フロントガラス<br>飛び石有 |
|-----------------|

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に  
限り、車検に受からないフロントガラスを  
弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。

|                                                                                     |      |                                                                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |      |  |  |
|  |      |  |  |
| 修復歴                                                                                 | 修復箇所 |                                                                                     |  |
| 無し                                                                                  |      |                                                                                     |  |
| エンジン状態<br>インタークーラーパイプオイルしみ小                                                         |      | ミッション、デフ状態<br>良好                                                                    |  |
| フレーム状態<br>良好                                                                        |      | 車輛状態<br>外気温28℃ スタート24℃→2h-20℃                                                       |  |
| ※未使用車を除く中古車は、通常の使用に伴う軽微な傷・スレ等は記載を省略しております。状態の詳細は写真・動画または現車にてご確認ください。                |      |                                                                                     |  |

GROOWAVE

Truck dealer

グルーウェーブ株式会社

TEL:043-488-6488 FAX : 043-488-6319