

VEHICLE CONDITION REPORT

車輦状態表

管理No G-04551	車名 プロフィア	形状 アルミウイング 4軸低床 リアエアサス 2デフ		
初年度 平成31年03月	型式 2DG-FW1AHG	車体番号 FW1AH-108189		
乗員 2人	走行距離 532,535 km	最大積載量 13,400 kg	排気量 8,860 cc	車検期限 令和9年9月24日
上物 2018/11 日本トレクス リア観音扉 ラッシング2段 引出しフック9対 精工ラック リアフェンダーステンレス				

シフト F7	原動機 A09C	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 380-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			
その他装備 ETC1.0,バックカメラ(カラー), キーレス, スペアキー, リターダ, LEDヘッドライト, エアサスコントローラー, ドラレコ(SD欠),デフロック,DPR, VSC, ESスタート, 車線逸脱警報 スキャンングルーズ, プリクラッシュセーフティەر (PCS)				

外寸(長さ) 11,970 mm	外寸(幅) 2,490 mm	外寸(高さ) 3,770 mm
内寸(長さ) 9,600 mm	内寸(幅) 2,410 mm	内寸(高さ) 2620mm 床面地上高1010 mm


タイヤ状態(分山)							
	8		5				
	2		5				
	5	5	5	5			
	5	5	5	5			
	スベア	8	8				
フロント 245/70R19.5	リア 〃						

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に
限り、車検に受からないタイヤを
弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

キャブ内部 汚れ
中
シート破れ
有り

フロントガラス 飛び石傷

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に
限り、車検に受からないフロントガラスを
弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。



修復歴 無し	修復箇所	
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好	
フレーム状態 各所錆(錆落とし、仕上げ済) リアNO1クロスメンバー上面欠け有	車輦状態 ・左F支柱(内側)凹み	

GROOWAVE

Truck dealer

グルーウェーブ株式会社

TEL:043-488-6488 FAX : 043-488-6319