

VEHICLE CONDITION REPORT

車輦状態表

管理No G-05160	車名 コンドル	形状 2.9t吊4段クレーン アルミブロック 増トン ベット付 ワイド		
初年度 平成26年01月	型式 QKG-PK39LH	車体番号 PK39L-10423		
乗員 2人	走行距離 398,126 km	最大積載量 6,200 kg	排気量 7,010 cc	車検期限 令和9年01月22日
上物 2013/11 タダノ ZE364HR 差し違いアウトリガー フックイン ラジコン 2013/12 名古屋ボデー 造りボデー 3方開 鳥居ハシゴ 丸かんフック1個 鳥居縮アルミ ツールBOX5個 精工ラック 床鉄 丸かんフック8対 スタンションホール1対 リアアオリ内側ステップ サイドバンパー、リアフェンダー、ツールBOX(ステンレス)				

シフト F6	原動機 GH7	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 244-ps
車体色 オレンジ	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備	ETC1.0,バックカメラ(カラー)、キーレス、スベアキー、ナビ(社外)、ラジオ,EHS, UDPC, スーパーPMクリーナー(メッキ)Fバンパー、グリル、コーナー、ステップ、ガーニッシュ、ミラー、ミラーステー、サイドパネル
-------	--

外寸(長さ) 8,950 mm	外寸(幅) 2,480 mm	外寸(高さ) 3,080 mm
内寸(長さ) 6,010 mm	内寸(幅) 2,400 mm	内寸(高さ) 380mm 床面地上高970 mm





タイヤ状態(分山)				
	5		2	
原交換	5	5	5	
スベア	2			
フロント 265/70R19.5	リア //			

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないタイヤを弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

キャブ内部
汚れ 中
シート破れ 有

フロントガラス 飛び石有

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。

			
			
修復歴	修復箇所		
無し			
エンジン状態 良好		ミッション、デフ状態 良好	
フレーム状態 良好		車輦状態 ・アオリ内側傷、凹み ・床傷 ・ワイヤーキンク ・キャブ、ボディ所々傷、凹み有	

GROOVAVE

Truck dealer

グルーウェーブ株式会社

TEL:043-488-6488 FAX : 043-488-6319