

# VEHICLE CONDITION REPORT

## 車 輛 状 態 表

|                                                                                                                |                  |                               |                      |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|----------------------|------------|
| 管理No<br>G-05054                                                                                                | 車名<br>キャンター      | 形状<br>ワイド タンクローリー 4KL タンク書類あり |                      |            |
| 初年度<br>令和6年09月                                                                                                 | 型式<br>2PG-FEB90  |                               | 車体番号<br>FEB90-610005 |            |
| 乗員<br>3人                                                                                                       | 走行距離<br>1,138 km | 最大積載量<br>3,400 kg             | 排気量<br>2,990 cc      | 車検期限<br>抹消 |
| 上物<br>2022/7 極東開発 LS04-30 第4類 2室 4KL ホースリール 吸排水ホース<br>ピストル 流量計 足掛け部一部縞アルミ リアフェンダー、左右BOXステンレス<br>タンク書類あり アースリール |                  |                               |                      |            |

|       |                                                                                                                                          |       |    |        |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|--------|
| シフト   | 原動機                                                                                                                                      | ICターボ | 燃料 | 馬力     |
| I5    | 4P10                                                                                                                                     | 有     | 軽油 | 175-ps |
| 車体色   | AC                                                                                                                                       | PS    | PW | エアバッグ  |
| 白     | 有                                                                                                                                        | 有     | 有  | 有      |
| ABS   | 電動ミラー                                                                                                                                    |       |    |        |
| 有     | 左                                                                                                                                        |       |    |        |
| その他装備 | ETC2.0,バックカメラ(カラー)、キーレス、スペアキー、スマートキー、アイドリングストップ,LEDヘッドライト<br>液晶モニター,LEDフォグ,DPF, EZGO, LDWS, ESP, アクティブブレーキアシスト (AMB)<br>(メッキ)コーナー、ミラーカバー |       |    |        |

|                    |                   |                    |
|--------------------|-------------------|--------------------|
| 外寸(長さ)<br>5,380 mm | 外寸(幅)<br>2,190 mm | 外寸(高さ)<br>2,300 mm |
| 内寸(長さ)             | 内寸(幅)             | 内寸(高さ)             |




|                     |         |   |   |   |   |  |  |
|---------------------|---------|---|---|---|---|--|--|
| タイヤ状態(分山)           |         |   |   |   |   |  |  |
|                     | 8       |   | 8 |   |   |  |  |
|                     |         |   |   |   |   |  |  |
|                     | 8       | 8 |   | 8 | 8 |  |  |
|                     |         |   |   |   |   |  |  |
|                     | スペア     |   |   |   |   |  |  |
| フロント<br>225/80R17.5 | リア<br>〃 |   |   |   |   |  |  |

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に  
限り、車検に受からないタイヤを  
弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

|                   |
|-------------------|
| キャブ内部<br>汚れ<br>無し |
| シート破れ<br>無し       |

|               |
|---------------|
| フロントガラス<br>良好 |
|---------------|

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に  
限り、車検に受からないフロントガラスを  
弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。

|                                                                                                                                                                         |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|   |                   |
|   |                   |
| 修復歴<br>無し                                                                                                                                                               | 修復箇所              |
| エンジン状態<br>良好                                                                                                                                                            | ミッション、デフ状態<br>良好  |
| フレーム状態<br>良好                                                                                                                                                            | 車 輛 状 態<br>・ 未使用車 |

GROOWAVE

Truck dealer

グルーウェーブ株式会社

TEL:043-488-6488 FAX : 043-488-6319