

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-05113	車名 キャンター	形状 巻込み式パッカー車 ワイドロング		
初年度 令和元年11月	型式 2PG-FEB90		車体番号 FEB90-580174	
乗員 3人	走行距離 106,743 km	最大積載量 2,950 kg	排気量 2,990 cc	車検期限 令和8年11月4日
上物 2019/11 モリタエコノス KA773E 回転式 7.3立米 汚水タンク 連続スイッチ 排出板 リアフエンダーステンレス				


シフト I5	原動機 4P10	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 175-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			
その他装備 バックカメラ(カラー), キーレス,スベアキー,DPF, LDWS ESP, アクティブブレーキアシスト (AMB)				

外寸(長さ) 6,490 mm	外寸(幅) 2,100 mm	外寸(高さ) 2,380 mm
内寸(長さ)	内寸(幅)	内寸(高さ)

タイヤ状態(分山)			
	5	5	
5	5	5	5
スベア	欠		
フロント 225/80R17.5	リア 〃		

キャブ内部 汚れ
小
シート破れ
無し

フロントガラス 飛び石有



修復歴	修復箇所
無し	
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 良好	車輛状態 ・外装所々傷、凹み有

Truck dealer

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に
限り、車検に受からないタイヤを
弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に
限り、車検に受からないフロントガラスを
弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。