

# VEHICLE CONDITION REPORT

## 車輛状態表

|                                                                         |                              |                                   |                              |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 管理No<br><b>G-05268</b>                                                  | 車名<br><b>フォワード</b>           | 形状<br><b>アルミバン ワイド エアサス お化けバン</b> |                              |
| 初年度<br><b>平成24年09月</b>                                                  | シフト<br><b>スムーサーFX (2ペダル)</b> | 型式<br><b>SKG-FRR90T2</b>          | 車体番号<br><b>FRR90-7038548</b> |
| 乗員<br><b>2人</b>                                                         | 走行距離<br><b>1,235,315 km</b>  | 最大積載量<br><b>1,950 kg</b>          | 排気量<br><b>5,190 cc</b>       |
|                                                                         |                              | 車検期限<br><b>抹消</b>                 |                              |
| 上物<br><b>2012/9 日本トレクス リア観音扉 ラッシング3段 床エアロール<br/>リアフェンダー、ツールBOXステンレス</b> |                              |                                   |                              |

|                                                                                                                  |                 |                     |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------|
| 原動機<br><b>4HK1</b>                                                                                               | 燃料<br><b>軽油</b> | 馬力<br><b>240-ps</b> | 電動ミラー<br><b>左</b> |
| 装備<br><b>バックカメラ(カラー), キーレス, スペアキー, アイドリングストップ<br/>キセノンライト, エアサスコントローラー, ラジオ, DPD, HSA<br/>【メッキパーツ】 Fバンパー、グリル</b> |                 |                     |                   |





|                            |                          |                           |
|----------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 外寸(長さ)<br><b>11,980 mm</b> | 外寸(幅)<br><b>2,490 mm</b> | 外寸(高さ)<br><b>3,780 mm</b> |
| 内寸(長さ)<br><b>9,620 mm</b>  | 内寸(幅)<br><b>2,390 mm</b> | 内寸(高さ)<br><b>2,700 mm</b> |
| 門口(内寸)<br><b>0 mm</b>      | 床面地上高<br><b>1,010 mm</b> |                           |

|                            |                          |   |   |
|----------------------------|--------------------------|---|---|
| タイヤ状態(分山)                  |                          |   |   |
|                            | 5                        |   | 5 |
|                            |                          |   |   |
| 2                          | 2                        | 2 | 2 |
|                            |                          |   |   |
| スペア                        | 10                       |   |   |
| フロント<br><b>235/70R17.5</b> | リア<br><b>235/70R17.5</b> |   |   |

|                        |
|------------------------|
| フロントガラス<br><b>飛び石有</b> |
|------------------------|

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないタイヤを弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

|                                                                                     |  |                                                                                                                                    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |                                                 |  |
|  |  |                                                 |  |
| 修復歴                                                                                 |  | 修復箇所                                                                                                                               |  |
| 無し                                                                                  |  |                                                                                                                                    |  |
| エンジン状態<br>ロッカーカバーオイルしみ                                                              |  | ミッション、デフ状態<br>良好                                                                                                                   |  |
| フレーム状態<br>良好                                                                        |  | 車輛状態<br>・キャブクリア剥げ<br>・シート破れ小<br>・メーター1周<br>車検証走行距離記録最大値<br>990,800 k m (R5.9.22)<br>※未使用車を除く中古車は、通常の使用に伴う<br>軽微な傷・スレ等は記載を省略しております。 |  |

# GROOWAVE

Truck dealer

グルーウェーブ株式会社

TEL:043-488-6488 FAX: 043-488-6319