

VEHICLE CONDITION REPORT

車 輛 状 態 表

管理No	車名	形状		
G-05164	クオン	アルミウイング ハイルフ エアサス 4軸低床		
初年度	型式	車体番号		
令和3年06月	2PG-CG5CA	JNCMB02G4MU060586		
乗員	走行距離	最大積載量	排気量	車検期限
2人	610,294 km	13,500 kg	10,830 cc	抹消
上物	2020/3 日本フルハーフ リア観音扉 ラッシング2段 引き出しフック9対 精工ラック フェンダー、ツールBOX、ステンレス			

シフト	原動機	ICターボ	燃料	馬力
エスコット(2ペダル)	GH11	有	軽油	390-ps
車体色	AC	PS	PW	エアバッグ
白	有	有	有	有
ABS	電動ミラー			
有	左			
その他装備	ETC2.0,バックカメラ(カラー), キーレス,スベアキー, LEDヘッドライト, エアサスコントローラー ドラレコ, ラジオ,EHS, LDWS, UDSC, UDPC, スーパーPMクリーナー ドライバーアラートサポート (DAS), トラフィックアイブレーキ,デフロック,トラフィッククルーズ			

外寸(長さ)	外寸(幅)	外寸(高さ)
11,980 mm	2,490 mm	3,800 mm
内寸(長さ)	内寸(幅)	内寸(高さ)
9,650 mm	2,410 mm	2650mm 床面地上高980 mm





タイヤ状態(分山)							
			要交換		2		
			要交換		要交換		
	5		2		2		2
	2		2		2		要交換
	スベア		欠				
フロント				リア			
245/70R19.5				〃			

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないタイヤを弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

キャブ内部
汚れ
中
シート破れ
有り

フロントガラス
助手席側割れ(1cm未満)

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。

					
					
修復歴	修復箇所				
無し					
エンジン状態		ミッション、デフ状態			
良好		良好			
フレーム状態		車輛状態			
良好		・ 看板消し塗装			

GROOWAVE

Truck dealer

グルーウェーブ株式会社

TEL:043-488-6488 FAX : 043-488-6319