

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-04890		車名 フォワード	形状 アルミブロック ベッド付き ワイド リアエアサス	
初年度 平成28年02月		シフト F6	型式 TKG-FRR90T2	車体番号 FRR90-7092421
乗員 2人	走行距離 348,213 km	最大積載量 3,400 kg		排気量 5,190 cc
車検期限 令和9年10月06日				
上物 2015/6 トランテックス 3方開 引出しフック12対 スタンションホール3ヶ 丸かんフック2個 ヘッダーパネル鉄 ツールBOXステンレス 鳥居丸かんフック2対 燃料タンクアルミ ロー プフック、リアアオリ上部ステンレス				

原動機 4HK1	燃料 軽油	馬力 240-ps	電動ミラー 左
装備 ETC1.0,バックカメラ(カラー), キーレス, スペアキー, アイドリングストップ, キセノンライト, エアサスコントローラー, ドラレコ,DPD,HSA (メッキパーツ) ミラー、コーナー、グリル、Fバンパー			


外寸(長さ)	8,440 mm	外寸(幅)	2,480 mm	外寸(高さ)	2,500 mm
内寸(長さ)	6,210 mm	内寸(幅)	2,360 mm	内寸(高さ)	700 リアアオリ600 mm
門口(内寸)		床面地上高			
mm		mm			

タイヤ状態(分山)			
	8		8
8	8	8	8
スペア	8		
フロント 225/80R17.5	リア //		

フロントガラス 飛び石有

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないタイヤを弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。



修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好

フレーム状態 フレーム塗装済	車輦状態 ・床2ヶ所補修跡 ・バックカメラ映らない ※未使用車を除く中古車は、通常の使用に伴う 軽微な傷・スレ等は記載を省略しております。
-------------------	---

Truck dealer

グルーウェーブ株式会社

TEL:043-488-6488 FAX : 043-488-6319