

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-05184	車名 レンジャー	形状 アルミバン パワーゲート ワイド ベット付き 6.7mベース		
初年度 平成30年04月	型式 2KG-FD2ABA	車体番号 FD2AB-102324		
乗員 2人	走行距離 250,622 km	最大積載量 2,500 kg	排気量 5,120 cc	車検期限 抹消
上物 2018/4 トランテックス サイド扉片開き ゲート蓋 ラッシング2段 床鉄編板 2018/2 新明和 跳ね上げゲート 1t ラジコン 庫内リモコン				

シフト F6	原動機 A05C	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 240-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			
その他装備 バックカメラ(カラー), スペアキー, LEDヘッドライト,DPR, VSC, ESスタート,車線逸脱警報, スキャンングルーズ, プリクラッシュセーフティ (PCS), ドライバーモニター				

外寸(長さ) 9,110 mm	外寸(幅) 2,480 mm	外寸(高さ) 3440mm 床面地上高980 mm
内寸(長さ) 6,760 mm	内寸(幅) 2,330 mm	内寸(高さ) 2,370 mm


タイヤ状態(分山)			
	8	8	
8	2	2	8
スベア	5		
フロント 225/80R17.5	リア 〃		

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に
限り、車検に受からないタイヤを
弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

キャブ内部 汚れ
小
シート破れ
有り

フロントガラス 助手席側割れ(1cm未満)

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に
限り、車検に受からないフロントガラスを
弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。



修復歴 無し	修復箇所	
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好	
フレーム状態 良好	車輛状態 ・荷箱後方割れ小 ・右ミラーカバー 1 部欠	

GROOWAVE

Truck dealer

グルーウェーブ株式会社

TEL:043-488-6488 FAX : 043-488-6319