VEHICLE CONDITION REPORT

車輌状態表

管理No	車名	形状	
G-05294	レンジャー	2.9t吊4段クレーン　アルミブロック　ベッド付　リアエアサス　増トン	
初年度	シフト	型式	車体番号
令和7年04月	F6	2KG-FE2ACG	FE2AC-105041

乗員	走行距離	最大積載量	排気量	車検期限
2人	19,397 km	6,600 kg	5,120 cc	令和9年4月29日

上物

2015/7　タダノ　ZE364HR　フックイン　ラジコン　差し違いアウトリガー
2015/9　山田ボデー　M15057　3方開　鳥居加工物（ツールボックス2個付）
ヘッダーパネル縞アルミ　引き出しフック8対　造りボデー
ガゼット.蝶番.精工ラック.サイドバンパー.リアバンパー.リアフェンダー.ツールボックスステンレス

原動機	燃料	馬力	電動ミラー
A05C	軽油	260-ps	左

装備

ETC2.0,バックカメラ(カラー),AW,キーレス,スペアキー,LEDヘッドライト,エアサスコントローラー
ラジオ,DPF, EZGO, LDWS, ESP, オートクルーズ, アクティブブレーキアシスト(AMB)☒
【メッキ】ミラー、コーナー、グリル、フロントバンパー、フェンダーガーニッシュ、ステップ

外寸(長さ)	外寸(幅)	外寸(高さ)
9,360 mm	2,380 mm	2,970 mm
内寸(長さ)	**内寸(幅)**	**内寸(高さ)**
5,400 mm	2,220 mm	890 mm
門口(内寸)	**床面地上高**	
	1,120 mm	

タイヤ状態(分山)

	10	10
10	10	10 10
スペア	10	


フロント	リア
265/70R19.5	〃

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないタイヤを弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

フロントガラス

飛び石有

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。



修復歴	修復箇所
無し	

エンジン状態	ミッション、デフ状態
良好	良好

フレーム状態	車輌状態
良好	

※未使用車を除く中古車は、通常の使用に伴う軽微な傷・スレ等は記載を省略しております。

GROOWAVE
Truck dealer

グルーウェーブ株式会社
TEL:043-488-6488　FAX：043-488-6319