VEHICLE CONDITION REPORT

# 車輌状態表

| 管理No | 車名 | 形状 | |
|---|---|---|---|
| G-05283 | ダイナ | アルミバン　標準10尺　フルジャストロー | |
| 初年度 | シフト | 型式 | 車体番号 |
| 令和2年03月 | FAT | 2RG-XZC605 | XZC605-0026524 |

| 乗員 | 走行距離 | 最大積載量 | 排気量 | 車検期限 |
|---|---|---|---|---|
| 3人 | 122,545 km | 2,000 kg | 4,000 cc | 抹消 |

上物

2020/11　北村ボデー　左スライドドア　リア観音扉

ラッシング1段　90度ストッパー

| 原動機 | 燃料 | 馬力 | 電動ミラー |
|---|---|---|---|
| N04C | 軽油 | 150-ps | 無 |

装備　バックカメラ(カラー),キーレス,スペアキー,スマートキー,アイドリングストップ,
LEDヘッドライト, ナビ(社外), ラジオ,DPR, VSC, 車線逸脱警報,
プリクラッシュセーフティー（PCS), サイトアラウンドモニターシステム ☒

| 外寸(長さ) | 外寸(幅) | 外寸(高さ) |
|---|---|---|
| 4,940 mm | 1,910 mm | 3,090 mm |
| 内寸(長さ) | 内寸(幅) | 内寸(高さ) |
| 3,170 mm | 1,790 mm | 2,240 mm |
| 門口(内寸) | 床面地上高 | |
| 2,460 mm | 840 mm | |

タイヤ状態(分山)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5 | | 5 | |
| | | | |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| | | | |
| スペア | 10 | | |


| フロント | リア |
|---|---|
| 195/75R15 | 〃 |

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないタイヤを弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

フロントガラス

飛び石有

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。




| 修復歴 | 修復箇所 |
|---|---|
| 無し | |

| エンジン状態 | ミッション、デフ状態 |
|---|---|
| 良好 | 良好 |

| フレーム状態 | 車輌状態 |
|---|---|
| 良好 | ・荷箱内ルーフパネル傷、凹み有 |

※未使用車を除く中古車は、通常の使用に伴う軽微な傷・スレ等は記載を省略しております。

GROOWAVE
Truck dealer


グルーウェーブ株式会社

TEL:043-488-6488　FAX：043-488-6319