

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-05234	車名 フォワード	形状 アルミウイング パワーゲート ワイド ベッド付 リアエアサス		
初年度 平成29年02月	シフト F6	型式 TKG-FRR90T2	車体番号 FRR90-7106549	
乗員 2人	走行距離 184,122 km	最大積載量 2,550 kg	排気量 5,190 cc	車検期限 抹消
上物 2016/12 日本トレクス ゲート蓋 ラッシング2段 引き出しフック5対 精工ラック リアフェンダー、ツールボックスステンレス 2016/12 極東開発 オートターン 1t ラジコン				

原動機 4HK1	燃料 軽油	馬力 240-ps	電動ミラー 左
装備 ETC2.0,バックカメラ(カラー), キーレス,スペアキー キセノンライト, エアサスコントローラー, ラジオ,DPD, HSA 【メッキパーツ】ドアノブ・ミラー			


外寸(長さ) 8,760 mm	外寸(幅) 2,490 mm	外寸(高さ) 3,460 mm
内寸(長さ) 6,240 mm	内寸(幅) 2,410 mm	内寸(高さ) 2,410 mm
門口(内寸) 2,310 mm	床面上高 960 mm	

タイヤ状態(分山)			
	8		8
10	10	10	10
スペア	10		
フロント 225/80R17.5	リア //		

フロントガラス 飛び石有 中央部割れ2cm

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないタイヤを弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。



修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好

フレーム状態 フレーム所々錆び小	車輦状態 ・荷箱前フロントパネル所々凹み小 ・ボディーヒンジ、エビカン所々錆び小 ・荷箱内パネル傷小 ・アオリ内側傷 ※未使用車を除く中古車は、通常の使用に伴う軽微な傷・スレ等は記載を省略しております。
---------------------	--

Truck dealer

グルーウェーブ株式会社

TEL:043-488-6488 FAX : 043-488-6319