

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-05118		車名 ギガ		形状 2.9t吊4段クレーン アルミブロック 4軸低床	
初年度 平成28年07月		シフト F7		型式 QKG-CYH77B	車体番号 CYH77B-7000073
乗員 2人	走行距離 331,220 km		最大積載量 12,700 kg		排気量 9,830 cc
車検期限 抹消					
上物 2015/4 ユニック URU504 フックイン ラジコン 差し違いアウトリガー 藤和車体 5方開 鳥居加工物 ヘッダーパネル鉄 丸棒鉄 ロープ穴9対 アオリ上部縞アルミ 丸かんフック11対 スターションホール5対 精工ラック ツールBOXステンレス					

原動機 6UZ1	燃料 軽油	馬力 380-ps	電動ミラー 左
装備 バックカメラ(カラー), キーレス, スペアキー, アイドリングストップ, リターダ キセノンライト,DPD, HSA, LDWS, IESC, ミリ波車間クルーズ プリクラッシュブレーキ (PCB) , デフロック			


外寸(長さ) 11,980 mm	外寸(幅) 2,490 mm	外寸(高さ) 3,400 mm
内寸(長さ) 8,810 mm	内寸(幅) 2,360 mm	内寸(高さ) 310 mm
門口(内寸) 0 mm	床面地上高 1,020 mm	

タイヤ状態(分山)			
5	5	5	5
要交換	要交換	要交換	要交換
要交換	要交換	要交換	2
スペア	要交換		
フロント 265/70R19.5	リア //		

フロントガラス 飛び石有

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないタイヤを弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。



修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好

フレーム状態 良好	車輛状態 ・オールペン済 ・アオリ内側切れ穴 ※未使用車を除く中古車は、通常の使用に伴う軽微な傷・スレ等は記載を省略しております。
---------------------	--

Truck dealer

グルーウェーブ株式会社

TEL:043-488-6488 FAX : 043-488-6319