

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No	車名	形状		
G-04587	プロフィア	アルミウイング リアエアサス ハイルーフ 4軸低床		
初年度	型式	車体番号		
令和3年07月	2DG-FW1AHG	FW1AH-119711		
乗員	走行距離	最大積載量	排気量	車検期限
2人	685,317 km	13,100 kg	8,860 cc	令和9年7月13日
上物				
2021/6 トランテックス リア観音扉 ラッシング2段 エアローラー リアフェンダーステンレス エバスペシャー(ヒーター、蓄冷)				

シフト	原動機	ICターボ	燃料	馬力
F7	A09C	有	軽油	380-ps
車体色	AC	PS	PW	エアバッグ
緑	有	有	有	有
ABS	電動ミラー			
有	左			

その他装備
ETC2.0,バックカメラ,スベアキー, リターダ, LEDヘッドライト, エアサスコントローラー, ナビ,DPR, VSC, ESスタート, 車線逸脱警報, ドライバーモニター (メッキ)ミラーカバー、ミラーステー、コーナーパネル、Fグリル、Fバンパー

外寸(長さ)	外寸(幅)	外寸(高さ)
11,980 mm	2,490 mm	3,790 mm
内寸(長さ)	内寸(幅)	内寸(高さ)
9,660 mm	2,370 mm	2660mm 門口2570mm 床面地上高1070 mm


タイヤ状態(分山)			
	5	8	
	5	5	
5	5	5	5
5	5	5	5
スペア	欠		
フロント		リア	
245/70R19.5		〃	

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に
限り、車検に受からないタイヤを
弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

キャブ内部
汚れ
小
シート破れ
無し

フロントガラス
飛び石有

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に
限り、車検に受からないフロントガラスを
弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。



修復歴	修復箇所
無し	

エンジン状態	ミッション、デフ状態
タービンホース部オイルしみ小	良好

フレーム状態	車輛状態
良好	・リア支柱凹み

GROOWAVE
Truck dealer

グルーウェーブ株式会社

TEL:043-488-6488 FAX : 043-488-6319