VEHICLE CONDITION REPORT

車輌状態表

管理No	車名	形状		
G-05062	レンジャー	アームロール		
初年度	型式		車体番号	
平成30年12月	2KG-FC2ABA		FC2AB-108904	
乗員	走行距離	最大積載量	排気量	車検期限
2人	474,530 km	3,750 kg	5,120 cc	抹消
上物				
2018/11 新明和 CCA44-31 キャブバックステップ ツインホイスト 手動下部ローラー				

シフト	原動機	ICターボ	燃料	馬力
F6	A05C	有	軽油	210-ps
車体色	AC	PS	PW	エアバッグ
白	有	有	有	有
ABS	電動ミラー			
有	左			

その他装備　ETC1.0,バックカメラ(カラー), アイドリングストップ, LEDヘッドライト,(メッキ)ドアハンドル
DPR, VSC, ESスタート, 車線逸脱警報, プリクラッシュセーフティー（PCS）

外寸(長さ)	外寸(幅)	外寸(高さ)
5,850 mm	2,230 mm	2,400 mm
内寸(長さ)	内寸(幅)	内寸(高さ)

タイヤ状態(分山)

	5	5	
5	5	5	5
スペア 要交換			


フロント	リア
225//80R17.5	〃

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に
限り、車検に受からないタイヤを
弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

キャブ内部
汚れ
多
シート破れ
有り

フロントガラス
飛び石有　中央割れ1㎝未満

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に
限り、車検に受からないフロントガラスを
弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。



修復歴	修復箇所
無し	

エンジン状態	ミッション、デフ状態
良好	良好

フレーム状態	車輌状態
良好	・外装所々傷、凹み有

GROOVAVE
Truck dealer

グルーウェーブ株式会社
TEL:043-488-6488　FAX：043-488-6319