

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-05263	車名 レンジャー	形状 低温冷凍車 パワーゲート付 ワイド リアエアサス 未使用車		
初年度 令和7年10月	シフト F6	型式 2KG-FD2ABG	車体番号 FD2AB-142164	
乗員 2人	走行距離 1,597 km	最大積載量 2,200 kg	排気量 5,120 cc	車検期限 令和9年10月30日
上物 2025/7 菱重 TDJS50J-1L2 エバハウス -30℃設定 2025/7 トランテックス 左サイド観音扉 リア観音扉 ラッシング2段 床キーストン 2025/5 トランテックス（新明和） 格納ゲート 1t 室内リモコン				

原動機 A05C	燃料 軽油	馬力 240-ps	電動ミラー 左
装備 ETC2.0,バックカメラ(カラー), LEDヘッドライト, エアサスコントローラー ラジオ,DPR, VSC, ESスタート, 車線逸脱警報, スキャンニングクルーズ ブリクラッシュセーフティー (PCS) 【メッキパーツ】ミラー、コーナー、グリル、Fバンパー			


外寸(長さ) 8,750 mm	外寸(幅) 2,490 mm	外寸(高さ) 3,340 mm
内寸(長さ) 6,350 mm	内寸(幅) 2,290 mm	内寸(高さ) 2,120 mm
門口(内寸) 0 mm	床面地上高 1,110 mm	

タイヤ状態(分山)			
	10		10
	10	10	10
スベア	10		
フロント 225/80R17.5	リア //		

フロントガラス 良好

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないタイヤを弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

 	
 	
修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 良好	車輛状態 ・ 10:20 箱内14℃ → 13:00 箱内-13℃ ※未使用車を除く中古車は、通常の使用に伴う軽微な傷・スレ等は記載を省略しております。

GROOWAVE
Truck dealer

グルーウェーブ株式会社

TEL:043-488-6488 FAX : 043-488-6319