

## 車輛狀態表

|                                                                        |                    |                         |                        |            |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|------------|
| 管理No<br>G-05137                                                        | 車名<br>デュトロ         | 形状<br>巻き込み式パッカー車 ワイドロング |                        |            |
| 初年度<br>平成27年10月                                                        | 型式<br>TKG-XZU700M  |                         | 車体番号<br>XZU700-0004899 |            |
| 乗員<br>3人                                                               | 走行距離<br>118,091 km | 最大積載量<br>2,700 kg       | 排気量<br>4,000 cc        | 車検期限<br>抹消 |
| 上物<br>2015/7 新明和 GR054-1634WC 巻き込み式 5.6立米<br>汚水タンク コンテナ台付 ホッパーロックスイッチ付 |                    |                         |                        |            |

|           |             |            |          |              |
|-----------|-------------|------------|----------|--------------|
| シフト<br>F6 | 原動機<br>N04C | ICターボ<br>有 | 燃料<br>軽油 | 馬力<br>179-ps |
| 車体色<br>白  | AC<br>有     | PS<br>有    | PW<br>有  | エアバッグ<br>有   |
| ABS<br>有  | 電動ミラー<br>左右 |            |          |              |

|       |                                               |
|-------|-----------------------------------------------|
| その他装備 | スペアキー、アイドリングストップ、ハロゲンライト、ラジオ,DPR, VSC, ESスタート |
|-------|-----------------------------------------------|

|          |          |          |
|----------|----------|----------|
| 外寸(長さ)   | 外寸(幅)    | 外寸(高さ)   |
| 5,860 mm | 2,090 mm | 2,330 mm |
| 内寸(長さ)   | 内寸(幅)    | 内寸(高さ)   |
|          |          |          |

タイヤ状態(分山)

フロント

リア


スペア 欠

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないタイヤを弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

|       |    |
|-------|----|
| キャブ内部 |    |
| 汚れ    | 中  |
| シート破れ | 有り |

飛び石有

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。



|              |                    |
|--------------|--------------------|
| 修復歴          | 修復箇所               |
| 無し           |                    |
| エンジン状態<br>良好 | ミッション、デフ状態<br>良好   |
| フレーム状態<br>良好 | 車輦状態<br>・ 外装、箱内塗装済 |

**GROOWAVE**  
Truck dealer

グループウェア株式会社

TEL:043-488-6488 FAX : 043-488-6319