VEHICLE CONDITION REPORT

車輌状態表

管理No	車名	形状	
G-05217	スーパーグレート	強化ダンプ　カスタム(プレミアム)　ハイルーフ　2デフ	
初年度	シフト	型式	車体番号
平成30年01月	シフトパイロット（2ペダル）	2PG-FV70HX	FV70HX-500637

乗員	走行距離	最大積載量	排気量	車検期限
2人	378,700 km	8,100 kg	10,670 cc	令和9年02月24日

上物

2018/1　新明和　DRS11-0010SY　造りボデー
ダンプ外装フルステンレス（各部木更津ステンレス使用）
デカ箱　プロテクター内張縞アルミ　電動コボレーン

原動機	燃料	馬力	電動ミラー
6R20	軽油	394-ps	左

装備

ETC2.0,バックカメラ(カラー), キーレス, スマートキー, アイドリングストップ, LEDヘッドライト, ナビ(社外)
DPF,EZGO,ESP,車線逸脱防止, オートクルーズ, アクティブブレーキアシスト(AMB)燃料タンク1本,デフロック
【メッキパーツ】ミラーカバー、グリル、コーナーパネル、Fバンパー、ドアモール、Sパネルカバー、ステップ
ドアアウターハンドル(右)、Fフェンダー、Sバンパー(ステンレス)、ワイパー部パネル、ホイール

外寸(長さ)	外寸(幅)	外寸(高さ)
8070 mm	2500 mm	3750 mm
内寸(長さ)	**内寸(幅)**	**内寸(高さ)**
5600 mm	2380 mm	420 mm
門口(内寸)	**床面地上高**	
0 mm	0 mm	

タイヤ状態(分山)


	5	5	
5	5	5	5
2	2	2	2
スペア	欠		

フロント	リア
11R22.5	〃

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないタイヤを弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

フロントガラス：良好

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。



修復歴	修復箇所
無し	

エンジン状態	ミッション、デフ状態
良好	良好

フレーム状態	車輌状態
良好	・リアゲート内側凹み

※未使用車を除く中古車は、通常の使用に伴う軽微な傷・スレ等は記載を省略しております。

GROOWAVE
Truck dealer

グルーウェーブ株式会社
TEL:043-488-6488　FAX：043-488-6319