

VEHICLE CONDITION REPORT

車 輛 状 態 表

管理No G-05148	車名 スーパープレート	形状 アルミブロック ハイルーフ キャブはしご リアエアサス 2デフ 4軸低床		
初年度 平成28年02月	型式 QPG-FS64VZ	車体番号 FS64VZ-510996		
乗員 2人	走行距離 766,068 km	最大積載量 13,900 kg	排気量 12,800 cc	車検期限 抹消
上物 2016/1 山田車体 5方開 鳥居鉄張り(丸かんフック1個) ラッシング1段 精工ラック 丸かんフック15対 スタンションホール6対 センタースタンション1ヶ フェンダーステンレス				

シフト イノマツ(2ペダル)	原動機 6R10	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 380-ps
車体色 緑	AC 有	PS 有	PW 有(右オート不良)	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			
その他装備 キーレス,キセノンライト,エアサスコントローラー,ラジオ,DPF,EZGO,LDWS,オートクルーズ アクティブアテンションアシスト(MDAS3), アクティブブレーキアシスト(AMB)、【メッキ】キャブはしご				

外寸(長さ) 11,990 mm	外寸(幅) 2,490 mm	外寸(高さ) 3,170 mm
内寸(長さ) 9,560 mm	内寸(幅) 2,400 mm	内寸(高さ) 600mm 床面地上高1140 mm





タイヤ状態(分山)			
	8	8	
	8	8	
	5	5	5
	2	5	5
	スベア	2	
フロント 265/70R19.5	リア 〃		

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に
限り、車検に受からないタイヤを
弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

キャブ内部 汚れ
中
シート破れ 無し

フロントガラス 飛び石有 左上、中央やや右割れ、1cm未満

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に
限り、車検に受からないフロントガラスを
弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。

			
			
修復歴	修復箇所		
無し			
エンジン状態 良好		ミッション、デフ状態 良好	
フレーム状態 良好		車輛状態 ・ 床、鳥居、アオリ内側傷凹み ・ 左Sマーカーレンズ割れ(一番後ろ)	

GROOWAVE

Truck dealer

グルーウェーブ株式会社

TEL:043-488-6488 FAX : 043-488-6319