

VEHICLE CONDITION REPORT

車 輛 状 態 表

管理No G-05202	車名 デュトロ	形状 アルミバン パワーゲート ワイド超ロング 高床		
初年度 令和元年05月	型式 TKG-XZU722M	車体番号 XZU722-0002699		
乗員 3人	走行距離 86,161 km	最大積載量 2,900 kg	排気量 4,000 cc	車検期限 抹消
上物 2018/6 日本フルハーフ 左スライドドア ゲート蓋 ラッシング横4段、縦2本(箱半分まで横5段) 2018/6 日本フルハーフ オートターン 1t 室内リモコン				

シフト F6	原動機 N04C	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左右			
その他装備	ETC2.0,バックカメラ(カラー), キーレス, スマートキー, キセノンライト, ナビ(社外), ドラレコ DPR, VSC, ESスタート, 車線逸脱警報, ブリクラッシュセーフティー (PCS),LEDフォグ (メッキ)グリル			

外寸(長さ) 6,990 mm	外寸(幅) 2,190 mm	外寸(高さ) 3,240 mm
内寸(長さ) 5,000 mm	内寸(幅) 2,080 mm	内寸(高さ) 2260mm 床面地上高950 mm




タイヤ状態(分山)				
	8		8	
8	8	8	8	
スベア	10			
フロント 215/85R16	リア 〃			

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に
限り、車検に受からないタイヤを
弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

キャブ内部 汚れ
中
シート破れ
有り

フロントガラス 飛び石有

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に
限り、車検に受からないフロントガラスを
弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。

			
			
修復歴	修復箇所		
無し			
エンジン状態 良好		ミッション、デフ状態 良好	
フレーム状態 良好		車輛状態 ・ 荷箱内パネル一部割れ穴小	

GROOWAVE

Truck dealer

グルーウェーブ株式会社

TEL:043-488-6488 FAX : 043-488-6319