

VEHICLE CONDITION REPORT

車輦状態表

管理No G-05177	車名 エルフ	形状 冷蔵冷凍車 ワイドロング		
初年度 令和元年06月	型式 2RG-NPR88AN	車体番号 NPR88-7000780		
乗員 3人	走行距離 195,215 km	最大積載量 2,950 kg	排気量 2,990 cc	車検期限 抹消
上物 2019/6 菱重 TDJW35-L2M ツインエバ -5℃設定(前後冷凍、後方のみ加温機能付) 2019/6 日本フルハーフ 左スライドドア リア3枚観音扉 ラッシング2段 床縞アルミ 断熱55mm(ドア) 仕切り板有				

シフト スムーサーE(2ペダル)	原動機 4JZ1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			
その他装備 バックカメラ(カラー), キーレス, スペアキー, ラジオ DPD, HSA, LDWS, IESC, プリクラッシュブレーキ (PCB)				

外寸(長さ) 6,870 mm	外寸(幅) 2,050 mm	外寸(高さ) 3,050 mm
内寸(長さ) 4,830 mm	内寸(幅) 1,900 mm	内寸(高さ) 1990mm 床面地上高950 mm




タイヤ状態(分山)			
	2	2	
要交換	要交換	要交換	要交換
スペア	10		
フロント 205/85R16	リア 〃		

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に
限り、車検に受からないタイヤを
弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

キャブ内部 汚れ
中
シート破れ
有り

フロントガラス 飛び石有

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に
限り、車検に受からないフロントガラスを
弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。

 傷小	 傷、凹み小
	 傷、凹み小 傷小
修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 オイルパンオイル滲み	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 良好	車輦状態 ・リア観音扉ラバー切れ



Truck dealer

グルーウェーブ株式会社

TEL:043-488-6488 FAX : 043-488-6319