

# VEHICLE CONDITION REPORT

## 車輛状態表

|                                                                                |                |                     |                   |                            |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------|----------------------------|----------------------|
| 管理No<br>G-05267                                                                |                | 車名<br>キャンター         |                   | 形状<br>セーフティーローダー カスタム 未使用車 |                      |
| 初年度<br>令和8年02月                                                                 |                | シフト<br>デュオニック(2ペダル) |                   | 型式<br>2PG-FEB80            | 車体番号<br>FEB80-612463 |
| 乗員<br>3人                                                                       | 走行距離<br>703 km |                     | 最大積載量<br>3,050 kg |                            | 排気量<br>2,990 cc      |
| 車検期限<br>令和10年02月25日                                                            |                |                     |                   |                            |                      |
| 上物<br>2025/2 極東開発 JN02-45 フラトップゼロ ウインチ 左右開閉アオリ<br>丸かんフック13対 手動リアゲート 固縛装置付 ラジコン |                |                     |                   |                            |                      |

|                                                                                                                                      |                 |                     |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------------|
| 原動機<br><b>4P10</b>                                                                                                                   | 燃料<br><b>軽油</b> | 馬力<br><b>150-ps</b> | 電動ミラー<br><b>左右</b> |
| 装備<br>バックカメラ(カラー), キーレス, スマートキー, アイドリングストップ,<br>LEDヘッドライト,DPF, EZGO, LDWS, ESP, アクティブブレーキアシスト (AMB)<br>LEDフォグライト,液晶モニター,デュオニック(2ペダル) |                 |                     |                    |



|                           |                          |                           |
|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 外寸(長さ)<br><b>7,610 mm</b> | 外寸(幅)<br><b>2,220 mm</b> | 外寸(高さ)<br><b>2,210 mm</b> |
| 内寸(長さ)<br><b>5,700 mm</b> | 内寸(幅)<br><b>2,080 mm</b> | 内寸(高さ)<br><b>0 mm</b>     |
| 門口(内寸)<br><b>0 mm</b>     | 床面地上高<br><b>1,010 mm</b> |                           |

|           |    |    |    |
|-----------|----|----|----|
| タイヤ状態(分山) |    |    |    |
|           | 10 |    | 10 |
|           |    |    |    |
| 10        | 10 | 10 | 10 |
|           |    |    |    |
| スペア       | 10 |    |    |
| フロント      | リア |    |    |

|                      |
|----------------------|
| フロントガラス<br><b>良好</b> |
|----------------------|

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないタイヤを弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

|                                                                                                                                                                         |                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|   |                                                                 |
|   |                                                                 |
| 修復歴<br>無し                                                                                                                                                               | 修復箇所                                                            |
| エンジン状態<br>良好                                                                                                                                                            | ミッション、デフ状態<br>良好                                                |
| フレーム状態<br>良好                                                                                                                                                            | 車輛状態<br>・未使用車<br><br>※未使用車を除く中古車は、通常の使用に伴う軽微な傷・スレ等は記載を省略しております。 |



Truck dealer