

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-05223	車名 デュトロ	形状 ローダーダンプ ワイドセミロング 高床		
初年度 平成27年03月	シフト F6	型式 TKG-XZU700X	車体番号 XZU700-0003961	
乗員 3人	走行距離 88,786 km	最大積載量 3,650 kg	排気量 4000 cc	車検期限 抹消
上物 2014/12 新明和 SD3-10 手動コボレーン 3方開 ロックピン				

原動機 N04C	燃料 軽油	馬力 179-ps	電動ミラー 左
装備 スペアキー, アイドリングストップ, ドラレコ, ラジオ			


外寸(長さ) 5,170 mm	外寸(幅) 2,130 mm	外寸(高さ) 2,400 mm
内寸(長さ) 3,310 mm	内寸(幅) 2,000 mm	内寸(高さ) 350 mm
門口(内寸) 0 mm	床面地上高 1,070 mm	

タイヤ状態(分山)			
5	5		
5	5	5	5
スペア	要交換		
フロント 225/80R17.5	リア //		

フロントガラス 飛び石有

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないタイヤを弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。



修復歴 有り	修復箇所 左Fピラー凹み キャブフロア凹み
エンジン状態 インタークーラーダクト切れ	ミッション、デフ状態

フレーム状態 	車輦状態 ・コボレーンシート破れ ・コボレーン枠凹み、錆び小 ・床凹み ※未使用車を除く中古車は、通常の使用に伴う軽微な傷・スレ等は記載を省略しております。
-------------------	--

Truck dealer

グルーウェーブ株式会社

TEL:043-488-6488 FAX : 043-488-6319