VEHICLE CONDITION REPORT

車輌状態表

管理No	車名	形状	
G-05351	フォワード	2.9t吊4段クレーン付ローダー　増トン　ベッド付　ワイド　エアサス	
初年度	シフト	型式	車体番号
令和7年07月	スムーサーFX(2ペダル)	2RG-FTR90V4	FTR90-7019705

乗員	走行距離	最大積載量	排気量	車検期限
2人	114,475 km	6,800 kg	5,190 cc	抹消

上物

2025/1　タダノ　ZX364HRSA　フックイン　差し違いアウトリガー　ラジコン
2025/6　アイバワークス　造りボデー　5方開　鳥居加工物(縞アルミ張り)　引き出しフック9対
丸かんフック6個(中央)　ウィンチ　手動リアゲート
ツールボックス、リアフェンダー、蝶番、ガゼット、支柱ステンレス

原動機	燃料	馬力	電動ミラー
4HK1	軽油	240-ps	左

装備

ETC2.0,バックカメラ(カラー), AW, キーレス,スペアキー, アイドリングストップ
LEDヘッドライト, エアサスコントローラー, ナビ（純正）, ラジオ
DPD, HSA, LDWS, IESC, 車両ふらつき警報, ミリ波車間クルーズ
ブラインドスポットモニター, プリクラッシュブレーキ（PCB）

外寸(長さ)	外寸(幅)	外寸(高さ)
10,350 mm	2,490 mm	2,960 mm
内寸(長さ)	**内寸(幅)**	**内寸(高さ)**
6,320 mm	2,370 mm	180 mm
門口(内寸)	**床面地上高**	
0 mm	1,100 mm	

タイヤ状態(分山)

	8		8	
8	8		8	8
スペア	10			


フロント	リア
195/85R16	〃

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないタイヤを弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

フロントガラス

飛び石有

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。



修復歴	修復箇所
無し	

エンジン状態	ミッション、デフ状態
良好	良好

フレーム状態	車輌状態
良好	※未使用車を除く中古車は、通常の使用に伴う軽微な傷・スレ等は記載を省略しております。

GROOWAVE
Truck dealer

グルーウェーブ株式会社
TEL:043-488-6488　FAX：043-488-6319