VEHICLE CONDITION REPORT

車輌状態表

管理No	車名	形状	
G-05261	レンジャー	低温冷凍車　パワーゲート　ベッド付　ワイド　リアエアサス　未使用車	
初年度	シフト	型式	車体番号
令和7年10月	F6	2KG-FD2ABG	FD2AB-142094

乗員	走行距離	最大積載量	排気量	車検期限
2人	1,697 km	2,200 kg	5,120 cc	令和9年10月30日

上物

2025/6　菱重　TDJS50J-1L2　エバハウス　-30℃設定
2025/6　トランテックス　左サイド観音扉　リア観音扉　ラッシング2段　床キーストン
90度ストッパー断熱75㎜(ドア)　リアフェンダー、ツールBOXステンレス
2025/6　トランテックス(新明和)　格納ゲート　1t　室内リモコン

原動機	燃料	馬力	電動ミラー
A05C	軽油	240-ps	左

装備

ETC2.0,バックカメラ(カラー), スペアキー, LEDヘッドライト, エアサスコントローラー, ラジオ
DPR, VSC, ESスタート, 車線逸脱警報, プリクラッシュセーフティー（PCS）
(メッキパーツ)ミラー、コーナー、グリル、Fバンパー

外寸(長さ)	外寸(幅)	外寸(高さ)
8,750 mm	2,490 mm	3,340 mm
内寸(長さ)	**内寸(幅)**	**内寸(高さ)**
6,360 mm	2,300 mm	2,120 mm
門口(内寸)	**床面地上高**	
0 mm	1,130 mm	

タイヤ状態(分山)

	8		8	
8	8		8	8
スペア	10			


フロント	リア
225/80R17.5	〃

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないタイヤを弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

フロントガラス

良好

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。



修復歴	修復箇所
無し	

エンジン状態	ミッション、デフ状態
良好	良好

フレーム状態

良好

車輌状態

・未使用車
・外気温：20℃　スタート→17℃　1h→－4℃
2h→－11℃　3h→－17℃

※未使用車を除く中古車は、通常の使用に伴う軽微な傷・スレ等は記載を省略しております。

GROOWAVE
Truck dealer
グルーウェーブ株式会社
TEL:043-488-6488　FAX：043-488-6319