VEHICLE CONDITION REPORT

車輌状態表

管理No	車名	形状	
G-05231	レンジャー	2.9t吊4段クレーン　木平	
初年度	シフト	型式	車体番号
平成28年08月	FAT	SDG-FC9JKAP	FC9JKA-20389

乗員	走行距離	最大積載量	排気量	車検期限
3人	73,651 km	2,600 kg	5,120 cc	抹消

上物

2016/5　ユニック　URU344　フックイン　ラジコン
3方開　ロープホール4対　丸かんフック4対　ヘッダーパネル鉄

原動機	燃料	馬力	電動ミラー
J05E	軽油	190-ps	左

装備

DPR,ラジオ

外寸(長さ)	外寸(幅)	外寸(高さ)
8,200 mm	2,250 mm	2,950 mm
内寸(長さ)	**内寸(幅)**	**内寸(高さ)**
5,410 mm	2,160 mm	400 mm
門口(内寸)	**床面地上高**	
0 mm	1,000 mm	

タイヤ状態(分山)

	8	8
8	8	8 8
スペア	8	


フロント	リア
225/90R17.5	〃

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないタイヤを弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

フロントガラス

飛び石有

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。



修復歴	修復箇所
無し	

エンジン状態	ミッション、デフ状態
良好	良好

フレーム状態	車輌状態
良好	・ボディ塗装済 ・キャブバックパネル傷凹み小 ・床塗装済

※未使用車を除く中古車は、通常の使用に伴う軽微な傷・スレ等は記載を省略しております。

GROOWAVE
Truck dealer

グルーウェーブ株式会社
TEL:043-488-6488　FAX：043-488-6319