VEHICLE CONDITION REPORT

車輌状態表

管理No	車名	形状	
G-04918	エルフ	低温冷凍車　パワーゲート　ワイド超ロング	
初年度	シフト	型式	車体番号
平成31年01月	スムーサーE(2ペダル)	2RG-NPR88YN	NPR88Y-7001737

乗員	走行距離	最大積載量	排気量	車検期限
3人	212,679 km	3,300 kg	2,990 cc	令和9年11月4日

上物

2019/1　東プレ XV32LOC-P　エバハウス　-30℃設定
2019/1　東プレ　左スライドドア　リア観音扉　ラッシング2段　床ステンレス
90度ストッパー　ツールBOXステンレス　断熱55㎜(ドア)　ジョロダー2列(床2/3まで)
2015/4　極東開発　格納3枚折　庫内リモコン

原動機	燃料	馬力	電動ミラー
4JZ1	軽油	150-ps	左

装備

バックカメラ(カラー), キーレス, スペアキー
アイドリングストップ, , ASR, ドラレコ,DPD, HSA

外寸(長さ)	外寸(幅)	外寸(高さ)
7,440 mm	2,180 mm	3,010 mm
内寸(長さ)	**内寸(幅)**	**内寸(高さ)**
5,360 mm	1,990 mm	1,890 mm
門口(内寸)	**床面地上高**	
0 mm	1,000 mm	

タイヤ状態(分山)

	5	5
2	2	2 2
スペア	8	


フロント	リア
225/80R17.5	〃

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないタイヤを弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

フロントガラス

飛び石有

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。



修復歴	修復箇所
無し	

エンジン状態	ミッション、デフ状態
良好	良好

フレーム状態	車輌状態
良好	・パワーゲート凹み

※未使用車を除く中古車は、通常の使用に伴う軽微な傷・スレ等は記載を省略しております。

GROOWAVE
Truck dealer

グルーウェーブ株式会社
TEL:043-488-6488　FAX：043-488-6319